

3CF高温消防排烟风机 新灵空调低价高质

产品名称	3CF高温消防排烟风机 新灵空调低价高质
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

产品详情

消防排烟风机在日常中需要注意哪些方面呢？

- 1、在使用之前需要消防排烟风机电机各部位的螺丝和链接进行紧固处理；
- 2、检查消防排烟风机的电动机绝缘电阻，是否符合国家使用规定，还有主回路的触点，3CF高温消防排烟风机供货商，若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3)，应更换触头。
- 3、调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，观察转动是否平稳；
- 4、清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷；
- 5、检查与更换各接合面间的垫片和密封填料，同时检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰；
- 6、向转动部位填加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。

消防排烟风机做为消防安的必机器设备，3CF高温消防排烟风机，现如今早已在各大多层建筑、地下工程及正宗、烘干房等自然通风通气或高温排烟系统等场所运用起来了。那么在消防排烟风机应用全过程中维护保养也十分关键，今日就关键为您述说一下维护保养方式

、断掉主开关电源，挂上阻拦重合闸指示方向，查验电动机电线接头是不是优异。

拧紧消防排烟风机各一部分螺钉及联轴。测试电机的接地电阻是不是符合要求，查验主控制回路接触点。若断路器不容乐观缝隙腐蚀(断路器点损坏至原薄厚的1/3)，应替换成断路器。

调节消防排烟风机传动带的松紧，用手盘动叶轮，查寻滚翻是不是稳定。查验与替换成各接合面间的密封垫和密封性填充料。清理电动机及叶轮、过滤装置及外壳内部。有关漆料跌落处需补刷。

影响消防排烟风机启动的因素：

电源毛病，3CF高温消防排烟风机供应商，插头接触不良，缺少电流，接线毛病，如松脱、短路、其它接线错误。线路的限流装置(如空气开关)不相符，满足不了发动电流。电机被损坏，导致无法发动。

消防排烟风机是新灵空调的主打产品，我公司多年来本着“诚信为本，质量”的经营宗旨服务于广大客户。我公司拥有12年的行业生产经验，拥有自己的专门研发团队。

3CF高温消防排烟风机-新灵空调低价高质由德州新灵空调设备有限公司提供。德州新灵空调设备有限公司（www.xinhuatongfeng.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新灵空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！