

# 无纺布分切机设备 超悦机械分切机视频 泗阳无纺布分切机

产品名称	无纺布分切机设备 超悦机械分切机视频 泗阳无纺布分切机
公司名称	任县超悦机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13703191511

## 产品详情

分切机的操作控制系统是利用一台大电机来驱动收放卷的轴，在收放卷轴上加有磁粉离合器，通过调节磁粉离合器的电流来控制其所产生的阻力，以控制材料表面的张力。磁粉离合器及制动器是一种特殊的自动化执行元件，它是通过填充于工作间隙的磁粉传递扭矩，泗阳无纺布分切机，改变了磁电流就可以改变磁粉的磁性状态，无纺布分切机设备，进而调节传递的扭矩。可用于从零开始到同步速度的无级调速，无纺布分切机视频，适用于高速段微调及中小功率的调速系统。还用于用调节电流的方法调节转矩以保证卷绕过程中张力保持恒定的开卷或复卷张力控制系统。

### 停车

- 1、当膜卷运行到设定长度时，设备自动停车。
- 2、在设备运行过程中，根据需要可按MACHINE STOP 停车。
- 3、当需要快速停车时，按MACHINE STOP键大于2S。
- 4、当出现设备或人为事故等紧急状态时，按 EMERGENCY STOP 紧急停车。

### 分切机的维护保养

为使机器正常工作，分切出高质量的成品，应不定期地检查机器各部位的情况并各润滑点加油。

分切机的使用，在打开电源时，首先要检查，是否已经打开静电消除模式，这是为了防止在操作时，机器产生故障，带来不必要的损失。（静电模式会控制系统）。接着，要把分切机的供气压开关打开，把它调整到0.5至0.6之间。气压的调整是很关键的，因为它会影响操作的稳定性。调整结束后，要用三至六个锥把母卷放到卷部中。

无纺布分切机设备-超悦机械分切机视频-

泗阳无纺布分切机由任县超悦机械厂提供。任县超悦机械厂（<https://xscyjxc.1688.com>）是河北邢台，机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超悦机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超悦机械更加美好的未来。