咸宁油烟净化管道 襄阳广源通风 饭店油烟净化管道

产品名称	咸宁油烟净化管道 襄阳广源通风 饭店油烟净化管道
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。?

??2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:???3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。???4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓应符合产品质量要求。???(三)工机具?

??手锤、电锤、手电钻、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、梯子等。?

质量要求???(一)主控项目?

??1.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6 mm。风管与防护套管之间,咸宁油烟净化管道,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。???2.风管安装一定要符合下列规定:???1)风管内严禁其他管线穿越;?

- ??2)输送含有害气体或安装在、环境的风管系统应有良好的接地,油烟净化管道多少钱,通过生活区或其他辅助生产房间时一定要严密,并不得设置接口;???3.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。???4.风管部件安装一定要符合下列规定:?
- ??1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;???2)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。?
- ??5.手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向一定要与风管气流方向一致。???6.净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:?
- ??1)风管、静压箱及其他部件,一定要擦拭干净,做到无油污和浮尘,当施工停顿或完毕时,餐馆全套

镀锌风管加工过程中需要注意哪些呢?襄阳镀锌风管批发,襄阳镀锌风管生产厂家就来跟大家详细讲讲。。

镀锌风管不得采用S型插条、C型直角插条及立联合角插条的连接方式。空气洁净等级为1~5级的风管不得采用按扣式咬口。

净化空调系统风管的法兰铆钉间距应小于100mm,空气洁净等级为1~5的风管法兰铆钉间距应小于65mm。

风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘,清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘,且对人体无危害的中性清洁剂。

通风管道制作完毕应使用清洗液清洗,清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后,酚醛板,应及时封口。

彩色涂层钢板风管的内壁应光滑:板材加工时不得损坏涂层,被损坏的部位应涂环氧树脂。

风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,应按设计及洁净等级要求,饭店油烟净化管道,采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料宜采用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的材料。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。

风管制作场所应相对封闭,制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料

风管应减少纵向接缝,玻璃钢通风管道,且不得有横向接缝。

风管加工连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施,不得使用抽芯铆钉。

通风管道之所以会出现翘曲变形,也就是因为其镁水泥处于自然养护条件之下,我们其实也就是要注意一下它的体积其实也就是一个连续发生膨胀的过程,就通风管道上的线膨胀率其实也就是会在0.1~0.2%,体积膨胀率也就是在1%,这样的变形也是要注意进行避免才可以。

通风工程是暖通空调工程、洁净工程、消防工程、环保工程中不行与或缺少的一个重要组成部分。通风工程的通风管道选用的原料有许多,但在通风工程中使用广的通风管道仍是选用白铁风管,在空调工程、通风排烟工程、恒温恒湿净化工程中使用广泛。

咸宁油烟净化管道-襄阳广源通风-饭店油烟净化管道由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司(www.hbxytf.com/)是从事"通风管道,排烟管道,除尘管道,不锈钢风管,风机风管"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘建锋。