

秦皇岛光纤切割机 3000w光纤激光切割机 玖伍智能大厂品质

产品名称	秦皇岛光纤切割机 3000w光纤激光切割机 玖伍智能大厂品质
公司名称	山东玖伍智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区遥墙镇小杜家工业园8号
联系电话	13173030606

产品详情

激光器的每周保养

- 1) 检查激光器的气体混合单元是否有油、水，若有则及时清理；检查激光器气体干燥过滤器，若超过1/4颜色变成红色或者白色，则需进行更换，其正常颜色为蓝色。
- 2) 检查冷水机的过滤器是否有杂质。
- 3) 检查激光器冷却水回路是否有杂质
- 4) 检查压缩空气分离器（位于气源单元内）内的冷凝水水位。检查真空泵油位（位于气源单元下面）。当泵处于冷态时，油面应在油窗中间线+5mm—0mm之间，需要时再加油。
- 5) 检查罗茨泵油位。罗茨泵齿轮箱中的油位可通过齿轮箱端面的油窗看见，当泵关掉并且处于冷态时，油位应在玻璃中间线的+5mm—0mm之间，必要时再加型号为HTCL2100油。

光纤切割机

随着钣金加工工艺的飞速拓展，国内的加工工艺也是一日千里，和国外兴盛国度之间的差距越来越小，许多外资企业纷纷将制造基地转移到中国，同时光纤激光切割机也给钣金加工带来了许多性的理念。

激光切割机是钣金加工的一次工艺革命，是钣金加工中的“加工中心”；激光切割机柔性化水平高，切割速度快，消费，产品消费周期短，为客户博得了普遍的市场。激光切割机无切削力，加工无变形；无刀具磨损，资料顺应性好；不论是简单还是复杂零件，光纤切割机教程，都能够用激光一次精细快速成形切割；其切缝窄，切割品质好、自动化水平高，操作简单，3000w光纤激光切割机，劳动强度低，没有污染；可完成切割自动排样、套料，进步了资料应用率，消费本钱低，经济效率好。该技术的有效生命

期长，当前在国外超越2MM厚度的板材大都采纳光纤激光切割机，许多国外的专家分析认为今后30-40年是激光加工技术拓展的黄金时期（是钣金加工拓展的方向）。

激光器的每半年保养

- 1) 检查激光器激光头冷却水管路是否有腐蚀现象，如果有则要及时处理或者更换管路。
- 2) 检查激励电源油箱是否漏油。
- 3) 检查高压电缆线是否有损坏。
- 4) 检查、清理激光谐振腔内部和所有的镜片，包括前窗镜、尾镜、反射镜等。
- 5) 激光器内部镜片清理完后，应重新调整激光器的出光模式，直到达到正确的模式为止
- 6) 更换真空泵油。
- 7) 更换罗茨泵油。
- 8) 仔细旋紧所有螺塞以确保罗茨泵的气密性。
- 9) 在罗茨泵出气端气体分流排上有一白色塑料塞，清洗此塞，并在其内表面涂上硅脂。此硅脂的用途是吸附激光器循环流动气体中的物理杂质。（只可使用无硅高真空脂，光纤激光切割机，涂得要很薄）。

在做好激光器日常维护的同时也要对机床、冷风机等进行维护，如果在机器的使用过程中发现有任何的零部件的损坏，烟台光纤切割机，一定要及时进行更换，才能从根本上保证机器的正常生产，既是对机器本身的一种保护，也可以保证激光切割机始终维持一个理想的切割效果。

秦皇岛光纤切割机-3000w光纤激光切割机-玖伍智能大厂品质由山东玖伍智能装备有限公司提供。“光纤激光切割机,二氧化碳激光切割机,co2激光切割机”就选山东玖伍智能装备有限公司（www.sdjwzn.com），公司位于：济南市高新区遥墙镇小杜家工业园8号，多年来，玖伍智能坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玖伍智能期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdjwcnc.com）还是从事3000w光纤激光切割机，500w光纤切割机，数控激光切割机的厂家，欢迎来电咨询。