

东风途逸驾驶室配置 天一同兴 上海东风途逸驾驶室

产品名称	东风途逸驾驶室配置 天一同兴 上海东风途逸驾驶室
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

产品详情

定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷，如果影响到驾驶安全应及时补救或者更换；有时扎入的异物不会马上让轮胎大量漏气，而当你停放一夜之后发现轮胎已经瘪了。轮胎的花纹上都有磨损标识，东风途逸驾驶室配置，当到达底线时必须更换，不然就会因为排水功能下降、抓地力不足而造成事故隐患。定期对驾驶室进行检查，及时发现潜在的故障，防患于未然，同时也使你更加了解爱车的习性，将其调教到状态，接下来驾驶室厂家就来跟大家讲讲在检查驾驶室时需要注意什么，东风途逸驾驶室多大，驾驶室价格实惠，欢迎大家来电咨询。

注意熄火时机

对于装有涡轮增压器的汽车，东风途逸驾驶室厂家，在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火，在怠速运转10分钟后再熄火，装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍。

建议在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做一下进气系统的免拆清洗，也就是在发动机不解体的前提下用专用设备专用方法对车辆的进气道、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。

的是打蜡，更长久更有效的是进行封釉容。无论何种方法，都给爱车穿上一件看不见的保护外衣，防止漆面褪色老化，让亮丽的车容常伴左右。

底盘护理

底盘是和地面贴近的部位，受路况影响特别严重，一般这个部位锈蚀斑斑，轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此，上海东风途逸驾驶室，一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理做一次底盘防锈处理，防锈效果可保持3个月时间。做完防锈护理还要注意不要用碱性清洗液冲洗车身及底盘，这样会影响防锈效果并缩短防锈时间。

东风途逸驾驶室配置-天一同兴-上海东风途逸驾驶室由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司（www.xytytx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！