东方红1204拖拉机水箱厂家 金宇水箱

产品名称	东方红1204拖拉机水箱厂家 金宇水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

如何解决,发动机-水箱开锅

- 1冷却系统的治理将冷却系统各部分的工作情况列为叉车每周保养的重要检查项目。具体检查项目有:
- (1)冷却水是否充足。
- (2)风扇胶带的松紧度。一般检查方法是:用拇指施加30-50N的力按压胶带的中部,胶带的挠度应为10-15mm。
- (3)风扇叶片是否变形。塑料风扇长时间使用后变形,会使风扇的风量减小,一般可根据实际使用情况决定是否更换。
- (4)散热器的进、出口橡胶管有无凹陷、起层、堵塞现象。橡胶管长时间使用后其内壁会老化起层,使水循环受阻。
- (5) 散热器的散热片有无灰尘的泥垢。若散热片沾满灰尘、泥垢,会影响散热效果。
- 2 定期清理燃烧室的积炭根据发动机的使用情况,对燃烧室和排气歧管的积炭要定期进行清理。
- 3 清理散热器及水套内的水垢每年在夏季来临前,向散热器内加注规定量的除垢剂,以清除发动机水套和散热器内的水垢,东方红1204拖拉机水箱厂家,提高散热效果。

水箱的散热翅片都非常薄,用指甲都可以掰弯,在冲洗时一定不能使用过高的水压,并且需要対直翅片 冲洗,否则会把翅片吹倒,影响散热。 此外尽量是从水箱的发动机侧向外部冲洗,因为大部分挖掘机的散热风扇都是吸风式的,工作时冷空气 从外侧进入,带走水箱热量再从机舱散发,所以从内往外才容易把堵在翅片内的杂质冲出去。

容易堵在翅片内的一般都是灰尘,使用水枪冲洗能够冲出部分灰尘,由于翅片之间缝隙较小,内部的灰尘可能无法冲洗出去,并且遇水容易与翅片粘的更紧,所以冲洗的方法来清洗水箱效果并不是非常好。

其实挖掘机在设计的时候水箱的散热面积已经和发动机有了的匹配,正常情况下是不会发生冷却液温度 过高的。

但在正常工作中大量的尘土、昆虫、春季时的杨絮柳絮都会我们在工作中被风扇吸进散热器的散热鳍片里,造成散热器堵塞影响散热效率并造成发动机高温。

高温的危害 磨损加快密封件老化缸盖开裂

- 1、发动机在频繁的高温下运行会造成机油粘度下降导致机械磨损加快,比如轴瓦缸套活塞的寿命会大打折扣,严重的会拉缸粘缸等。
- 2、 橡胶件加速老化,缸套的阻水圈,喷油器的O型圈,机油散热器的O型圈在高温下寿命急速缩短,造成渗漏。
- 3、 缸盖气门鼻梁处在长期高温下运行会在应力的作用下开裂,导致气缸盖报废。

东方红1204拖拉机水箱厂家-金宇水箱由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部(www.xxjysrq.com)为客户提供"农机水箱,工程机械散热器"等业务,公司拥有"金宇"等品牌,专注于冷却系统等行业。欢迎来电垂询,联系人:田经理。同时本公司(www.sgjdwsx.com)还是从事玉米收割机水箱,收割机低温水箱,收割机水箱的厂家,欢迎来电咨询。