

亦庄奔驰c配智能钥匙报价「多图」

产品名称	亦庄奔驰c配智能钥匙报价「多图」
公司名称	北京龙泰华盛商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京朝阳区王四营乡盛华汽配城10区1号-A
联系电话	13811192085

产品详情

汽车智能钥匙不要乱抛乱扔

对于汽车智能钥匙来说，怕就是由高空摔落在地，因为智能钥匙壳都比较结实，而内部电路板抗冲击力则较弱，遇到强烈碰撞时很容易损坏。另外，智能车钥匙一旦进水后会烧坏腐蚀内部的线路造成短路遥控失灵。所以一旦遇到智能车钥匙进水，千万不要拿着钥匙使劲地甩，这样容易使水流到其他重要线路上，也不要立刻试用遥控还能不能用，因为这样可能导致电路板烧坏。正确的做法是将车钥匙壳打开电池取下平放，并用吹风机吹干，然后再送到配汽钥匙店检查清洗。另外还要注意不能将智能钥匙暴露于高温直射环境中，例如，仪表板或者发动机罩上。

龙泰华盛本着多年智能钥匙行业经验，专注智能钥匙研发定制与生产，先进的智能钥匙生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

匹配新款凯迪拉克系列智能钥匙注意事项

一.凯迪拉克SLS赛威匹配智能钥匙需要防盗密码，密码需要拆BCM电脑93C86 EEPROM数据读取

1.BCM电脑位置后备箱左上侧个。

2.密码地址、0E0行直接显示换位便是。

3.智能钥匙卡槽位置（在手扶箱里面）。

二.凯迪拉克SRX匹配智能钥匙需要防盗密码，密码需要拆BCM电脑24C16 EEPROM数据读取，具体请参考上海通用新君越智能匹配。

三.凯迪拉克凯雷德钥匙匹配和遥控器匹配都无需防盗密码，奔驰c配智能钥匙报价，匹配需要10分钟时间才可以完成。

宝马X5遥控钥匙失灵

一辆10年款宝马X5运动型多功能车，行驶里程8.8万公里。客户反映车辆用遥控钥匙无法开启和闭锁车门，上车时只能用机械钥匙打开车门，但使用遥控钥匙可以正常起动车辆。

检查分析；钥匙插入钥匙槽后，可以正常起动车辆。用宝马专用诊断仪检测，有CIC主机与SDARS天线座之间连接断路的故障码

经过查阅有关资料得知，宝马X5这款车的外部遥控钥匙天线和收音机天线集成在一起，并将其命名为择优多相天线，安装在行李舱盖上端。该天线同时负责接收收音机信号和遥控钥匙信号，并将收音机信号传递给车辆通讯系统（CIC），将遥控钥匙信号传递给便捷进入及起动系统（CAS）。当按压遥控钥匙时，择优多相天线会接收并识别遥控信号，然后发送给CAS，再由CAS控制中控锁。

根据工作原理分析造成故障的可能原因有以下几种。

钥匙本身故障，电量不足或者按键失灵。

择优多相天线线路或者本身内部故障。

CAS故障。

拆开遥控钥匙，测量遥控电池电压，为2.8V，电压偏低，于是更换了遥控钥匙电池，装配好电池后，按压遥控按钮，车辆还是没反映，当站在车辆后部按压遥控按钮时，车辆中控锁有时能有反映，于是排除遥控钥匙本身故障。

接下来根据相关电路图检查择优多相天线，天线供电未见异常，线路插头未见异常，信号线也未见断路情况。既然天线的线路没有问题，那就是择优多相天线未能识别到遥控钥匙信号。

故障排除；更换择优多相天线，经过反复测试，遥控钥匙能够正常打开的关闭中控锁，车辆也能够正常起动，故障排除。

想要了解更多智能钥匙的相关内容，请及时关注龙泰华盛网站。

亦庄奔驰c配智能钥匙报价「多图」由北京龙泰华盛商贸有限公司提供。北京龙泰华盛商贸有限公司（peicheyaoshi.com）是一家从事“配汽车钥匙,智能钥匙,汽车芯片遥控钥匙,维修,更换汽车锁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汽车钥匙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使龙泰华盛在汽车锁中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！