

# 广东电机 永邦机电 三相交流电机代理商

产品名称	广东电机 永邦机电 三相交流电机代理商
公司名称	阳春市永邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省阳春市红旗路118号
联系电话	18198789660

## 产品详情

西门子电机的型号：

1LE0001-0DA22-1AA5

1LE0001-0DA32-1AA5

1LE0001-0EA02-1AA5

1LE0001-0EA42-1AA5

1LE0001-1AA42-3AA5

1LE0001-1BA23-3AA5

1LE0001-1CA03-3AA5

1LE0001-1CA13-3AA5

1LE0001-1DA23-3AA5

1LE0001-1DA33-3AA5

1LE0001-1DA43-3AA5

1LE0001-1EA23-3AA5

1LE0001-2AA43-3AA5

1LE0001-2AA53-3AA5  
1LE0001-2BA23-3AA5  
1LE0001-2CA23-3AA5  
1LE0001-2DA03-3AA5  
1LE0001-3AA03-3AA5  
1LE0001-3AA23-3AA5  
1LE0001-3AA53-3AA5  
1LE0001-3AA63-3AA5  
1LE0001-3AA73-3AA5  
1LE0001-3BA23-3AA5  
1LE0001-3BA33-3AA5  
1LE0001-3BA53-3AA5  
1LE0001-3BA63-3AA5

电动机若为以上原因而产生非正常发热或冒烟时，则可分别采用下述方法处理：

（1）首先应检测电动机空载和负载时的电压，如空载电压过低则应适当调高其变压器的输出电压。若为负载时电压降过大，则应换用较粗的电源线以减少线路电压降；

（2）如果电源电压超出规定的标准，则应调低供电变压器的输出电压以适当降低供电线路电压；

（3）对频繁起动或正、反转次数多的电动机，可以减少其起动与正、反转次数，或者更换能够适应频繁起动及正、反转的电动机；

（4）电动机通风不良或环境温度过高时，西门子电机型号，应检查电动机的风扇是否损坏及其固定状况，并认真清理电动机的通风道以防堵塞。同时将电动机附近的高温热源予以隔离；

（5）定子绕组的局部短路或接地故障可用仪表找出故障位置后，视其故障范围、严重程度等酌情处理；

（6）对笼型转子的断条故障可将电动机接到较低电压（约为额定电压的15%—30%）的三相交流电源上，三相交流电机代理商，同时测量其定子电流，西门子电机卧式代理商，如果笼型转子绕组有断条或脱焊故障，则随着转子位置的不同其定子电流也就会发生相应的变化。在找到笼型转子绕组的断条或脱焊位置后，可视情况作出补焊或重换新转子的处理。绕线转子接线松脱时，可用电阻表、万用表进行检测，找出接线松脱处重新接线并予紧固即可；

（7）对电动机定、转子相擦的故障，若由端盖变形或转轴弯曲所引起的则应进行加工校正，广东电机，如果是轴承损坏应更换新轴承。

- 1、绕组受潮或被水淋湿：对绕组进行加热和烘干处理。
  - 2、绝缘污垢或老化：清洗干燥，涂漆处理，如果老化，需更换绝缘。
  - 3、接线板损坏或引出线碰接线盒外壳：修理或更换接线板或接线盒，引出线重包绝缘。
  - 4、电源线、接地线接错：纠正接线错误。
- 1)、电压太低使电动机无法启动当电动机在接通三相电源后无法启动时，其可能原因有：
- (1) 电动机的规定接法应为三角形（）连接，但却错接成星形（Y）且其所带负载又较重；
  - (2) 电源与电动机之间的距离过远且导线过细，导致启动时施加于电动机端的电源电压太低；
  - (3) 供电电源的线路本身电压过低。

广东电机-永邦机电-三相交流电机代理商由阳春市永邦机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
阳春市永邦机电设备有限公司（[www.ycybjd.com](http://www.ycybjd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!