

爱发科油旋片式真空泵 爱发科真空泵 明胜机电

产品名称	爱发科油旋片式真空泵 爱发科真空泵 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

爱发科VDN401真空泵特长

实现了低噪音由于彻底的低噪音设计和精密的加工，从而达到了低噪音化。

简单的保养、维修性能因为能在真空泵与其它设备的连接管道不拆除的情况下，爱发科真空泵，将泵的主体部分取下，所以清洗保养及油封等的更换变得非常容易。

爱发科VDN401真空泵日常保养注意点：

为使日常保养工作方便容易，油量确认、油补充、油更换的方向为同一操作方向。为使油的补充期延长，采用了1.0-2.5升可变油量方式。日本进口ulvac爱发科VDN401能对应全压强领域的连续运转采用高吸气压强也能稳定运转的强制供油方式。选用油雾过滤器、油返回机构及耐热型密封件后，日本爱发科真空泵，就能在大气压以下的全压强范围内连续运转。

产品用途：

用途镀膜、溅射、离子镀气体置换、充填、真空隔热真空干燥、冷冻干燥、真空脱气分析机器、检漏装置真空包装、真空吸附搬运、真空成形、真空铸造等*1.用皮拉尼真空计测得的值，如用麦氏真空计测量则约为 6.7×10^{-2} Pa。*2.G.V：气镇阀的缩写。

爱发科VDN401真空泵（配件，爱发科罗茨真空泵，润滑油R-7），现货供应，欢迎来电咨询订购，谢谢！

真空泵气流问题

流问题影响真空泵进水的现象主要表现为：冷凝器（捕水器）内盘管表面结霜不均匀，爱发科油旋片式真空泵，各组盘管之间，单组盘管的不同位置出现结霜厚度不同的情况，甚至盘管部分位置出现不结霜的情况，在制冷能力满足满载使用要求，盘管的温度可以到达，也就是盘管温度及真空情况足以满足捕抓满载水汽的前提下，气流的组织分布，气流走向没有经过部分盘管，造成无法捕抓水汽，继而进入真空泵。

提供爱发科以下真空泵型号油雾过滤器，滤芯：TM系列TM151/TM401/TM201/TM-3/TM-4油雾过滤器可选配件：

TM系列油雾过滤器：TM-151;TM-201;TM-401;TM-3;TM-4;

油雾过滤器:OMT-050A;OMT-100A;OMT-200A;

油雾分离器:OMC-050;OMC-200;

排气口过滤器：OMI-100;OMI-200;

各种滤芯：OMT-050A用滤芯;OMT-100A用滤芯;OMT-200A用滤芯

以上过滤器未列举完全，如果未找到合适的型号请直接与我们联系确认!

爱发科真空泵滤芯质量好坏直接关系到真空泵性能的稳定，况且人们随着环保意识的不断加强，用户对真空泵滤芯质量要求也不断提高，选择质量好的真空泵滤芯，不仅可以提高真空泵的性能，还可以创造一个舒适的工作环境。之前很多客户出现排气口冒黑烟的现象，这就是真空泵滤芯失效造成的结果。

售后服务：公司拥有专业的维修技术人员及检测设备，并长期提供真空泵技术指导及修理、维护、保养、检测、咨询等服务；

爱发科油旋片式真空泵-爱发科真空泵-明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）是一家从事“真空机电设备及配件,仪器仪表,电子产品,包装材料,塑胶产品,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“真空泵维修,真空泵配件,真空泵滤芯,真空泵油,进口真空泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使明胜机电在真空泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！