

淮南质量可靠快速卷帘门厂家

产品名称	淮南质量可靠快速卷帘门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

淮南质量可靠快速卷帘门厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门，安全配置和密封性能尤为重要。因为快速卷帘门是以卷轴为中心运转，所以在使用过程中发生打滑现象是比较常见的问题。快速卷帘门打滑不仅影响门体的正常运行，更是容易发生安全事故，所以对于此问题一经发现要立即解决，不可延误不管。任何故障的发生都有一定的原因，快速卷门也是如此，一旦发现异常，先查明原因，再动手处理，如此才能事半功倍。同时，维修快速卷帘门尽量请专业维修人员进行，不要私自拆换快速卷帘门门体和零配件，很容易发生危险事故。

快速卷帘门打滑的原因及处理方法：

- 1、快速卷帘门的制动摩擦片有油污，用汽油清洗干净。
- 2、快速卷帘门压缩弹簧力减小，需要更换弹簧。
- 3、电磁铁安装不正，拆掉重新安装。

快速卷帘门电机常见异常故障的原因分析：

- 1、电机的空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流。原因是参数设置不当或驱动电路老化，模块损坏所导致的。

- 2、电机空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流。原因是快速卷帘门电机的参数设置不当或驱动电路老化，模块损坏。
- 3、电机逆变模块损坏。原因是快速卷帘门电机、电缆出现损坏及驱动电路故障。修复驱动电路，检测驱动波形良好后，开始更换模块。
- 4、电机整流模块损坏。原因是快速卷帘门电机的电网电压或内部出现短路。
- 5、电机显示过电压或欠电压。原因是这一故障通常由于输入缺相、电路老化及电路板受潮引起的。找出电压，检测电路，更换损坏的器件，就可解决故障。
- 6、电机上电无显示。原因是电机的开关电源损坏或软充电电路损坏，导致快速卷帘门电机的直流电路无直流电引起。

快速卷帘门电机异常故障的维修方法：

- 1、如果快速卷帘门的电机链条有异常的声响，就要查看是否是电机链条松动，解决时需要适当地调整工业门电机的前端张力弹簧，调整好螺帽的松紧即可。
- 2、如果快速卷帘门能够开门，可是没有办法关门，这就要查看它的电机是否被光线和障碍物所遮挡了，电机发射出来的信号接纳不到。处理方法是首先铲除障碍物，或者把电极对准发射器。
- 3、快速卷帘门电机的行程出现错误，就必须重新设定，设定时，先设定上限位，再设定下限位。电机行程设定好后，电机却不工作了这是因为快速卷帘门电机的测速线板上的螺丝有所松动造成的，需要立即将螺丝拧紧。

电机是快速卷帘门的动力保证，假如电机出现毛病的话，需要专业的人员来修理，或许是替换电机。因此当电机出现一些小的毛病时，要及时进行修理和处理。