

凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全新叉车供应

产品名称	凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全新叉车供应
公司名称	邢台汇都机械设备有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:凯临 型号:K-30 产地:烟台
公司地址	河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园3号楼1411室（注册地址）
联系电话	13361326413

产品详情

凯临2.6吨全新叉车Y文安2.6吨全新叉车Y2.6吨全新叉车供应

叉车使用过程中会遇到发动机无力的问题，相信大家也经常会被这个问题困扰。来向大家介绍一下，遇到叉车发动机无力这种故障要如何解决。1、输油泵供油不足，需要修复或更换。2、空气滤清器堵塞而进气不畅，需要更换或清洁滤清器；3、柴油滤清器堵塞，需要更换

4、低压油路供油不足，油箱通气孔堵塞，油管堵塞，破裂接头松动及垫片密封不严。需要找出故障对油路疏通并且更换。5、燃料系中有空气或水分，可以排除空气或水分。6、油门拉线调整不当，需要调整。

7、排气管或消音器堵塞而排气不畅，需要进行清洁。8、发动机温度过高，处理检查冷却系统找出故障并排除。9、喷油泵喷油量不足，需要校油泵。10、个别喷油器雾化不良，需要找出是哪缸故障更换或修配喷油器。11、喷油时间过早或过迟，需要调整。12、机械方面因素造成汽缸压力过低。属于机械方面因素有：配气机构气门关闭不严和活塞、活塞环、汽缸套磨损严重等。通常会调整气门间隙，重研气门或更换活塞、活塞环及搪、磨汽缸套等。

本文章供百度爱采购采集