

豆奇电子科技 衢州智能燃气报警器

产品名称	豆奇电子科技 衢州智能燃气报警器
公司名称	昆山豆奇电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇绿地大道1555号中科创新广场1号楼A座1109室
联系电话	15051672979

产品详情

智能家居安防智能控制系统使用超声波、被动红外（PIR）探测器、气体传感器、玻璃破碎传感器、门磁等等的被动系统和强大的主动系统。实现各种防护功能给您的家庭绝对的安全保障。

远程看护：智能安防系统连接在手机上，我们可以直接在手机上随时远程看望家庭的场景实时状况。出门在外想家想父母孩子随时可以打开手机视频观看；

远程模拟：主人可以远程模拟本人在家，可以远程控制开窗关门，发音。防范非法入侵；

防盗报警系统常见的故障有？

报警后不接通个人电话

检查电话线是否干扰过大，查看电话线是否有短路，断路问题存在，确认所连接主机的电话线是否需加拨代码后才能拨打外线电话，若需要请在输入报警拨号电话号码时正确输入代码，若还不行则考虑重新正确的编入个人通讯电话号码，个人通讯等级，个人通讯格式程序。

探头误报

检查线路是否进水而导致的间歇性短路，智能燃气报警器，适当调节灵敏度和安装位置，检查供电电压偏差是否过大，将误报的探头安装位置与没有误报过的探头安装位置进行对换，以此确认究竟是环境原因还是探头自身原因，然后做出相应处理

豆奇智能家居乘顺势之风化蝶而来，破茧前团队为众多国内智能家居企业、照明、安防、视频监控品牌企业智能化解决方案及产品方案的技术作坊，聚集业内高手无数。从幕后到台前我们小心翼翼，因为我们是切实从终端用户的需求和感受出发，以满足并许以惊喜为服务内容，以改变人们生活习惯为目的。

防盗报警系统常见的故障有？

一、中心机接受不到用户报警信息

检查电话线路上有没有短路和断路情况，关闭电话机上面的防盗开关，检查用户端主机的中心通讯编程是否正确。

二、中心机接收到报警信息后，警情不能上传

检查电话线干扰是否过大，电话线有无短路，断路，正确填写中心软件上面的转发号码。

豆奇电子科技-衢州智能燃气报警器由昆山豆奇电子科技有限公司提供。昆山豆奇电子科技有限公司（www.ksdouqi.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，豆奇智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于玉琴。