

TRIGON精工CD不读碟维修 丰台TRIGON精工 粤胜

产品名称	TRIGON精工CD不读碟维修 丰台TRIGON精工 粤胜
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

产品详情

TRIGON精工Epilog合并功放调节音量电位器有杂音维修

德国TRIGON精工功放专业维修 精工TRV-100前级没声音维修

精工Epilog合并功放两边声道声音不平衡维修 精工TRV-100前级不通电维修

精工TRE-50M单声道后级热机跳保护维修 精工TRE-50M单声道后级灯闪不启动维修

精工TRE-50M单声道后级开机有电压输出维修

——广州粤胜音响维修公司——美国TRIGON精工音响厂家授权售后维修中心

精工Epilog在内部线路配置方面，Trigon尽量缩短线路间的路径，通州TRIGON精工，以避免信号之间的干扰，Epilog更优化了内部电路架构组合。Epilog还有一项贴心的小服务，除了是综合扩大机外，在前面板还设置了一个耳机孔，可兼当耳扩使用，在夜深人静时，还是可以享受美好的音乐。Epilog箱体使用铝合金材质，并涂上了钢板的亮光漆，让Epilog看起来更加亮丽。

德国精工Trigon音响<中国>售后维修技术服务总部

地址：(总部)广东广州市越秀区中山一路51号之二

德国TRIGON精工音响售后维修中心——广州粤胜音响维修公司

德国TRIGON精工Exxact和自家高阶合并扩大机一样，采用双单声道全平衡设计，TRIGON精工音响售后维修，让左右声道各自分离，展现两好的声道分离度。此外，原厂还特别强调，Exxact的内部电路经过优化而且采取讯号路径，避免音乐讯号传输受到干扰，确保声音干净无染而且还有很好的活声感与力道。根据原厂数据，Exxact在8欧姆负载条件下，TRIGON精工CD不读碟维修，可以提供70瓦的输出功率，

当阻抗减半至4欧姆时，输出功率可提升至100瓦。

专业德国TRIGON精工功放灯闪不启动，两边声道声音不平衡，没声音，有电流干扰，不通电等故障维修。进口原装配件，先进精密测试仪器，技术精湛经验丰富的维修队伍，令每一台送修的音响都能恢复到原厂效果。

德国TRIGON精工音响（中国）售后维修技术服务中心

地址（总部）：广州市越秀区中山一路51号之二首层

德国TRIGON精工CD播放器厂家售后维修中心——广州粤胜音响维修公司

Trigon的CDII和Energy SE搭配Focus 140重播爵士音乐真的很对味，这是因为它的音色像胆机，细节丰富且低频控制力出色。在播放爵士音乐的时候，总能表现出一种轻松自然的特质，低频松软有弹性，乐器的聚焦和轮廓都十分清晰，并散发出温暖甜美的音色和迷人的质感，其音乐的意境相当美！连我这个平时没有习惯听爵士音乐的人也能深深地迷上了爵士音乐，感受到爵士音乐的意境！

专业德国TRIGON精工CD不读碟 跳碟 碟转没声音输出 进出仓不顺，读碟启动慢，不通电 变压器短路冒烟等故障维修。

德国TRIGON精工音响（中国）售后维修技术服务中心

TRIGON精工CD不读碟维修-丰台TRIGON精工-粤胜由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（www.gzyqwx.cn）在家电维修、安装这一领域倾注了诸多的热忱和热情，粤胜音响维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何小姐。同时本公司（www.gzgfwx.cn）还是从事功放维修功放故障维修，音响功放维修音响维修点，功放机维修功放维修中心的厂家，欢迎来电咨询。