

口罩绳织带机 森伟针织机械制造商 口罩绳织带机定做

产品名称	口罩绳织带机 森伟针织机械制造商 口罩绳织带机定做
公司名称	义乌市森伟针织机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】【防护服袖口针织机】。

森伟针织机械与您分享造成设备容易出现残次品的原因分析

编织机生产厂家认为造成设备容易出现残次品的原因可能有很多种，可能是因为编织相对密度与编织锭数、每锭单锭根数及直径、节距、定编视角相关，锭数、锭单锭根数、直径不会改变，口罩绳织带机价格，节距编织角越大，编织相对密度越低，查验编织节距和编织视角，不太好立即调节，口罩绳织带机定做，查验有没有缺根、缺股及直径小应立即填补或拆换，维持锭数、根式及直径编织节距、定编视角中间互相融洽，编织层相对密度不匀称线股紧松不一。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。

鞋带编织机锭子数量能决定产品花样的复杂程度

鞋带编织机的锭子数量有多有少，即便是编织同一种商品，所应用的鞋带编织机锭子数量也将会是不一样的。锭子数量的是多少会立即危害到编织机构造的复杂性，编织商品的加工工艺难度系数。

一般来说，锭子数量越大，鞋带编织机的价钱越高，编织商品能够做的越高。顾客选择是多少锭子的编织机，在于对编织商品的外型，特性等各类规定。

在挑选编织机的那时候，管径越大，锭子数规定越大，这对大部分编织管而言是对的。在挑选鞋带编织机的那时候，许多顾客就依据自身编织管经的尺寸立即规定相对锭子数的编织机，却通常会变成缺漏。管径越大，口罩绳织带机定制，锭子数规定越大，其前提条件是编织管选用同样原材料同样相对密度编织，假如编织管的编织原材料编织相对密度都不一样，同管径编织需要的锭子数差别是十分大的。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。

产生原因：

- 1、由于编织密度与编织锭数、每锭根数及直径、节距、编制角度有关。
- 2、锭数、锭根数、直径不变，口罩绳织带机，节距编织角越大，编织密度越低。

防治办法：

- 1、检查编织节距和编织角度，有问题及时调整，检查有无缺根、缺股及直径小应及时补充或更换。
- 2、保持锭数、根数及直径编织节距、编制角度之间相互协调。

问题：编织层密度不均匀线股松紧不一

产生原因：

- 1、编织机线股张力失去控制。
- 2、定径模选择过大，缆芯在编织时有所晃动。

防治办法：

- 1、更换由于长期使用疲劳失去弹性弹簧，调整每个线股张力。
- 2、合理选择定径模。

问题：编织节距不均匀

产生原因：

牵引轮上绕电缆圈数过少产生滑动锭子转速和牵引线速不稳定匹配。

防治办法：

适当增加电缆在牵引轮上圈数，调整二者之间速度稳定。

口罩绳织带机-森伟针织机械制造商-口罩绳织带机定做由义乌市森伟针织机械厂提供。“口罩织带机，饰品针织机”就选义乌市森伟针织机械厂（swjx88.tz1288.com），公司位于：浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号，多年来，森伟针织机械坚持为客户提供好的服务，联系人：童总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森伟针织机械期待成为您的长期合作伙伴！