

菱重柴油发电机报价 湖南菱重柴油发电机 中能机电科技有限公司

产品名称	菱重柴油发电机报价 湖南菱重柴油发电机 中能机电科技有限公司
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

产品详情

环境温度太低：在气温低的情况下，应该做好预热工作，不然会受到温度的影响，湖南菱重柴油发电机，导致不能正常启动。要满足这两个条件，就须在柴油发电机启动时有足够高的转速和使气缸内有一定的温度。

启动系统电路接线错误或电气零件接触不良：检查启动电路接线是否正确和牢靠。

喷油量很少或喷不出油：将喷油器拆卸下来，仍接在高压油管上，撬喷油泵弹簧，菱重柴油发电机供应，观察喷油嘴的雾化是否良好。

柴油发电机组压缩压力不足：主要原因是活塞环、缸套磨损，活塞环结胶，气门漏气或者压缩中气温低等引起的故障问题。

柴油发电机组启动一会又停机：检查蓄电池是否电量不足

机组运行

- 1、发电机组启动运行后，检查控制箱模块各项参数：机油压力、水、电压、平率等是否在允许的范围内；润滑油的压力不得低于150kpa，冷却水不得高于95 ；
- 2、检查柴油发电机组油路、水路及电气的渗透情况。

机组关闭

（一）正常停机

关机前须卸掉负载后再分闸，断开负荷后需空载运行3~5s停机。

（二）紧急停机

发电机组运转出现异常情况时，须立即停机，菱重柴油发电机厂家，紧急停机时，按下急停按钮，菱重柴油发电机报价，发动机自动停机。

柴油发电机组排气冒黑烟特征、产生原因及排除方法

- 1、柴油机负荷超过规定。（排除方法：降低负荷使之在规定范围内）
- 2、各缸供油量不均匀。（排除方法：调整喷油泵）
- 3、气门间隙不正确、气门密封不良，导致气门漏气。（排除方法：调整气门间隙，检查带封锥面）
- 4、喷油提前角太小喷油太迟，使部分燃油在排气管中燃烧。（排除方法：调整喷油提前角）
- 5、进气量不足：空气滤清器或进气管阻塞，涡轮增压器压气机壳过脏等。（排除方法：清洗和清除尘埃污物，必要时更换滤芯）
- 6、涡轮增压器弹力气封环烧损或磨损，涡轮各接合面漏气等。（排除方法：检查或更换气封环，拧紧接合面螺钉）

菱重柴油发电机报价-湖南菱重柴油发电机-中能机电科技有限公司由广东中能机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东中能机电科技有限公司（www.dgznpower.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!