

真石漆批发 华龙区真石漆 河南百士乐涂料公司

产品名称	真石漆批发 华龙区真石漆 河南百士乐涂料公司
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

真石漆与一般涂料所用外墙腻子的区别有哪些呢？

一、颜色真石漆：可以是深色一般涂料：白色或微黄色浅色系，若为深色，则涂料遮盖力易出现问题

二、平整度真石漆：要求不高，真石漆批发，真石漆本身具有找平功能一般涂料：要求高，只有腻子层平整，涂料上墙后的平整度才有保证。

打磨性真石漆：一般不需要打磨一般涂料：打磨性要求较高，若有部分区域不好打磨，则会导致涂料同时出现哑光与亮光差异。

真石漆外墙

整理了夏季真石漆施工注意点：

墙面局部鼓包

墙面起鼓问题是夏季真石漆施工通病之一。墙内基础较潮湿时，未完全干燥就喷涂真石漆，水分渗入漆面造成涂膜粘附性，在表面水汽蒸发起成鼓包。

解决方案：彻底杜绝墙面鼓包，真石漆工程，在施工时就应尽量避免在湿度大或阴雨天气涂刷墙面。如墙体本身水分较大需要等其彻底干燥才能施工，为防止残余水汽，建议涂刷专用抗碱封闭底漆。如果局部性鼓包，可以刮除问题部位，并将刮除边缘打磨平整，重新上一道底漆再进行喷涂。如果起鼓面积较

大，则须将原墙体铲除干净，华龙区真石漆，待墙体充分干燥后涂刷抗碱封闭底漆再进行施工。喷涂选用小喷嘴、距离约40cm、快速散喷真石漆、自上而下一面一面来喷、不能正面喷涂的，用抖动喷枪的方法，令其周围尽量喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层。

不容忽视的小面积龟裂

赛诺开发商朋友曾经遇到过这样的问题，墙面有细小裂纹，远看如墙面布满蜘蛛网，缝隙里残留的污渍显得墙面灰暗、毫无装饰效果。这种多是基底面未处理好造成的。除此以外，墙面腻子层没有完全干透或外部水分渗入，导致表面盐析也会产生墙面龟裂。

解决方案：遇到这种情况千万不要觉得是小事重新刷漆盖住就行。若刷漆后出现小面积分块，真石漆供应商，还须将原墙体铲除干净，用腻子找平、贴网格布，打磨平整后滚刷底漆一遍、面漆两遍的重新喷涂施工。

真石漆批发-华龙区真石漆- 河南百士乐涂料公司由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河南百士乐涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谷经理。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。