

邢台离心风机箱 柜式低噪音离心风机箱 奥伦空调

产品名称	邢台离心风机箱 柜式低噪音离心风机箱 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

离心风机箱的使用范围

离心风机箱是安装消防排烟风机的箱体，延长了风机的使用寿命，该双速排烟风机箱可以现场拆装，安置灵活。双速排烟风机箱在选购时的主要技巧。离心风机箱选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。安装、维护离心风机箱应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。需要注意通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。

德州奥伦空调设备有限公司发展至今，本公司充分利用其企业人才、技术、工艺、原材料、管理等方面的优势，通过不断的潜心研究，已成功开发生产通风设备数十个系列，几百种型号，所研制的设备技术含量高，产品性能稳定，是当今国际的通风设备系列之一。

离心风机箱使用过程中出现故障，这是不可避免，只有查出原因，找出解决方法才能解决问题的根本。

1.离心风机箱油中有水的缘故造成的排烟风机故障。油中带水太多，油烟中含有水汽，当水汽遇到较冷的管道就冷凝成水，冷凝水在排烟风机出口管道油烟分离器排水不畅的情况下通过其出口管道倒流至风机机壳内，再从风机机壳进入电机，引起线圈绝缘降低造成电机烧坏。

2.离心风机箱改造时风机选型偏大。为了减小轴承箱负压，将风机出口风门关小至20%开度，确保主油箱-150~-250Pa的负压。这样，排烟风机憋压，再加上出口风门开度偏小，外转子型离心风机箱厂家，造成水、油不易从机壳内排走，长期存留风机机壳内，从而进入电机后造成电机烧坏。

3.离心风机箱电机存在问题缘故造成的排烟风机故障。电机存在问题，导致水份从风机机壳进入电机造成电机烧坏。当风机出口风门开度调整为20%时引起风机机壳憋压，促使水份更容易进入电机内，更加

剧了电机烧坏的频率。德州奥伦空调设备有限公司发展至今，已成功开发生产通风设备数十个系列，衡水市离心风机箱，几百种型号，所研制的设备技术含量高，产品性能稳定，是当今通风设备系列之一。

德州奥伦空调设备厂为您介绍排烟风机箱采用高压变频调速系统具有以下优点：

(1)离心风机箱提高了电机的效率和功率因素。变频器的使用后，大幅度提高了电机的效率，使用该变频器后功率因素在0.97以上，大大高于传统的工频系统;

(2)离心风机箱软启动功能。电动机实现了真正的软启动、软停运，使风机工作平稳，风机轴磨损减少，延长了电动机、风机和除尘器的使用寿命;

(3)离心风机箱调速范围宽，调速精度高。排烟风机的风量根据工艺要求的变化，可任意调频率的范围，调节精度高，调节频率波动可保持在(0.1~0.01)HZ范围内，便于实现烟气除尘系统的自动化控制;

(4)离心风机箱由于高压变频器结构简单，功率单元模块化设计，维护简单;所以故障点也大大减少，柜式低噪音离心风机箱，整个系统效率 98%。并且系统自带专门设计的高压开关柜，可实现工频旁路，消防3C认证排烟离心风机箱，检修方便，一旦出现故障，可让电机切换到工频运行。

邢台离心风机箱-柜式低噪音离心风机箱-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司(www.junyekt.com)是从事“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石经理。同时本公司(www.lvhejinfk.com)还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。