

SWF型 11#混流风机 奥伦空调 淮南混流风机

产品名称	SWF型 11#混流风机 奥伦空调 淮南混流风机
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

混流风机振动产生的原因及检查事项

混流风机振动产生的原因及检查事项：

- 1、叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；
- 2、支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；
- 3、叶轮与轴套的连接螺栓松动；
- 4、支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。
- 5、在常温下运转发现电机温升过高，则可能由系列原因造成：
- 6、电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；
- 7、电源电压过低或三相电机断相运行。
- 8、风机焊接连接处是否开焊断裂。

骏烨空调生产混流风机产品，从事混流风机的设计，生产批发，PYHL-14A混流风机价格，混流风机价格优惠，承接混流风机安装服务。

随着夏季的逐步到来，SWF混流风机的应用也在不断增加，淮南混流风机，各大行业中到处都能看到该风机的身影，不过在应用过程中，SWF型-10#混流风机，有些用户反映SWF混流风机会出现一些强烈的振动现象，那么造成这一现象的主要因素有哪些呢，我们来详细分析下：SWF混流风机出现强烈振动的

因素分析。

- 1.叶片与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形；
- 2.SWF混流风机的叶轮与风筒相磨擦，并发出异常的声音及振动，或是叶轮因运输中受压变形或螺栓松动而产生振动；
- 3.该风机采用的支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动，或是支架与电机连接螺钉松动导致叶片不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

选混流风机到武城骏焯空调设备有限公司

生产各类风机，供应混流风机价格 混流风机型号订购，混流风机生产选择骏焯，混流风机，SWF(B)效低噪声混流风机，如需采购混流风机请致电我们。武城骏焯空调设备有限公司的服务到位，SWF型-11#混流风机，到时只需您一个电话我将为您解决混流风机问题，真正实现您的放心购买放心使用。顾客就是上帝，公司自创建以来就本着这样的服务宗旨服务了大江南北的客户，获得了广大客户的一致好评，公司也希望能够和您形成一次真诚的合作。

SWF型-11#混流风机-奥伦空调-淮南混流风机由德州奥伦空调设备有限公司提供。“ 排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口 ”就选德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com），公司位于：山东省德州市鲁权屯工业区，多年来，奥伦空调坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥伦空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lvhejinfk.com）还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。