

灭火器维修 新共安消防公司 干粉灭火器维修厂家

产品名称	灭火器维修 新共安消防公司 干粉灭火器维修厂家
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

检查灭火器放置环境

(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在4--45 之间(或采用防冻措施)。不得受到烈日曝晒，接近热源或受剧烈震动。温度过高或剧烈震动，会使灭火器内贮气瓶压力剧增而影响灭火器的安全使用。防止气温过低，灭火器内清水结冻使灭火器失效。

(2)检查灭火器放置地点是否潮湿，是否受化学腐蚀物品的影响，环境是否清洁，以防灭火器喷嘴堵塞，开启机构失灵和降低灭火器使用寿命。

灭火器

灭火器维修与报废（一）报修条件及维修年限1、报修条件：日常检查中，发现灭火器使用出现以下问题：（1）达到维修年限，维修灭火器，（2）机械损伤、（3）明显锈蚀、（4）灭火剂泄露、（5）被开启使用过，（6）压力指示器指向红区等。口诀：泄露红锈，损伤限用。泄露、红区、明显锈蚀、损伤、年限、使用过2、维修年限使用达到下列规定年限的灭火器，灭火器维修厂家，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修：

武汉灭火器维修换粉注意事项：

1.检视顶盖之透气孔，以确保其清洁及无闭塞现象。

2.衡量灭火筒之重量籍以查明筒内灭火粉1剂之数量是否适合，而适合之数量，在筒身上应有注明。如粉1剂损耗达百份之十以上，应更换筒内粉1剂。因不同粉1剂混合时会产生化学作用，灭火器维修，在更换时应特别留意。

- 3.将筒内之粉1剂摇动，以免其凝结。
- 4.打开顶盖，检查筒内之粉1剂的状态，以确保其情况良好，否则应将其替换。
- 5.详细检验喷嘴和放1射控制器（如装有），以确保其清洁及情况良好。损坏配件应加以更换。
- 6.衡量气管之重量，并与管身上注明之重量核对，干粉灭火器维修厂家，如发觉其内气体损耗达百份之十以上，则应将气管更换。
- 7.检视筒身内外，不应有铁锈或损坏，尤其注意筒身隐蔽处。
- 8.在未装上顶盖，而气管仍未拧上之前，应先检验盖顶之撞掣或其他操作装置，以确保其操作灵活。盖内之胶垫如有损坏，必须予以更换。装上顶盖时必须扭紧，以防漏气。
- 9.如筒身有锈蚀现象或对筒身状况有怀疑时，要立即进行水压试验，以确保灭火筒结构良好。
- 10.每五年应依照厂方说明书所示替筒身作水压试验一次。在预备和进行水压试验时要特别小心。
- 12.在进行水压试验前，必须打开顶盖以便将压缩气管拆离及将干粉回收作循环使用或弃置，切勿以放1射形式来排放筒内物料及气体。

灭火器维修-新共安消防公司-干粉灭火器维修厂家由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）是一家从事“消防设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新共安消防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新共安消防在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！