

# 河南减速机 河南奥科达公司 摆线减速机生产厂家

产品名称	河南减速机 河南奥科达公司 摆线减速机生产厂家
公司名称	河南奥科达石化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县人和大道162号
联系电话	15239312127

## 产品详情

随着减速机在机械行业的广泛应用，摆线针轮减速机，我们对减速机常识的了解需要加强，只有了解减速机的知识以后我们才能更好地对减速机进行操作。要注意减速机的安装场地的建设。减速机的安装，要求地面平整，通风条件尽量要好，要知道安装场地对今后减速机的使用有很大的影响。要注意减速机的日常保养，不要只用，不保养，这是减速机使用的大忌，多好的设备，河南减速机，不保养，他的寿命至少也要减少三分之一。所以日常保养特别重要，减速机日常保养包括：润滑油的使用更换，检查安装基础、密封件、传动轴等是否正常，摆线减速机生产厂家，壳体除垢等重要部位的保养。

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电。工作中，当发现油温温升超过80 或油池温度超过100 及产生不正常的噪声等现象时应停止使用，检查原因，必须排除故障，更换润滑油后，方可继续运转。对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录。

一般发生在立式安装的减速机上，主要与润滑油的添加量和油品种有关。立式安装时，很容易造成润滑油量不足，减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润滑保护。减速机启动时，齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。发生故障时，即使减速箱密封良好，蜗轮蜗杆减速机，还是经常发现减速机内的齿轮油被乳化，轴承生锈、腐蚀、损坏。这是因为减速机在运行一段时间后，齿轮油温度升高又冷却后产生的凝结水与水混合。当然，也与轴承质量及装配工艺密切相关。

河南减速机-河南奥科达公司-摆线减速机生产厂家由河南奥科达石化设备制造有限公司提供。河南奥科达石化设备制造有限公司（[www.akdsb.com](http://www.akdsb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍。

伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。  
奥科达石化设备——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市清丰县人和大道162号，联系人：柴经理。