

真石漆图片 湖州真石漆 生之树涂料高品质

产品名称	真石漆图片 湖州真石漆 生之树涂料高品质
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

调色配方没变，颜色差异却很大

原因：

- 1.色浆批次间的差异（着色力控制范围 $100 \pm 5\%$ ）
- 2.涂料原材料批次间的差异（遮盖力、消色力、光泽不同）
- 3.色浆与涂料的相容性的差异（相容性不同，展现的颜色和色相不一样）

解决的方法：

尽量使用同一厂家同一批次的色浆，涂料的原材料尽量少更换，更换色浆时先做色浆与涂料的相容性测试，每次调大样之前先做小样实验。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

色差

产生色差的原因可能与以下因素有关：1) 每项施工材料用量没有一次备足，不同批材料的颜色有偏差，真石漆厂，造成色差；2) 施工作业人员的技术水平高低不一，真石漆图片，造成喷涂厚度不均、局部偏薄，形成色差；3) 受天气影响，墙面淋雨后，由于赶工期，局部部位未能在干燥的作业环境下施工，造成色差；4) 调色不均，造成色差。5) 涂料储存时分层或表层出现浮色，喷涂前没有充分搅拌均匀。

基于引发色差的原因，预防真石漆色差可采取如下对策：1) 同一墙面、同一颜色的真石漆，应用同批号、同一厂家的涂料施工，天然真石漆厂家直销，数量一次性采购足。当同一颜色的批号不同时，应预先混匀，以保证墙面不产生色差。施工时由上而下，以墙面分格缝、阴阳角或水落管为分界线分段施工。2) 提高施工人员的操作水平，确保喷涂均匀，膜厚一致。3) 施工期间出现雨水天气、墙面淋雨时，需等到墙体完全干燥后，方可继续施工。4) 均匀调色。5) 喷涂前，需要对涂料搅拌均匀

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

喷涂时掉砂太多

有些真石漆在喷涂时掉砂较多，严重时可达1/3左右，造成浪费。除了天然真石漆施工方法的原因外，原料和配方也可能造成上述现象。目前用于真石漆的砂子有人工砂和天然砂两种，据观察，用天然砂制备的真石漆，掉砂量要比用人工砂时少。这可能与砂子的硬度、表面状态有关。一般来说，用硬度较高、表面较紧密光滑的砂子时容易掉砂。另外，生产真石漆时，砂子的级配也很重要。级配恰当的真石漆不仅喷涂时掉砂现象较少，而且涂层较紧密。因此建议在制备真石漆时，湖州真石漆，尽可能采用天然砂，并且使砂子有一定的级配。研究表明，采用以下级配，施工时掉砂较少，涂层的质量也较好：粒径大于10目的5%，10目~15目之间的25%，50目~100目的50%，小于100目的20%。

此外，涂料的稠度对喷涂时的掉砂现象也有一定影响。涂料太稠时施工有困难，太稀则砂子上墙时的初粘度太低，都将造成砂子掉落。因此，在施工无困难的情况下，尽可能提高涂料的稠度，有助于掉砂问题的解决。

真石漆图片-湖州真石漆-生之树涂料高品质(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”就选丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)，公司位于：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼，多年来，生之树涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：来梓江。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。生之树涂料期待成为您的长期合作伙伴！