

湖州码砖机 码砖机厂家 郑氏砖业

产品名称	湖州码砖机 码砖机厂家 郑氏砖业
公司名称	江山市郑氏砖业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市凤林镇卅二都村
联系电话	13906706489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市郑氏砖业有限公司

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】码砖机

郑氏砖业与您分享夹砖机制动系统常见的故障及处理办法：

、两轮不能同时制动，分析故障原因有：

- 1、两制动器的间隙不等或者制动器的管路堵塞，这个调整两制动器的间隙或者疏通管路;
- 2、制动鼓内有油污或者制动蹄扭曲变形，处理办法就是清除油污或者修理、更换制动蹄;
- 3、制动管路中有空气，处理的办法就是排除制动管路的空气。

第二、手制动失灵，这个可能是由于手制动钢丝松弛，处理的办法就是调整手制动钢丝的紧度。码砖机

第三、制动失灵，分析故障的原因有：

- 1、制动鼓和制动蹄间隙过大，处理的办法就是调制制动鼓和制动蹄的间隙;
- 2、制动总泵进出液阀失效，码砖机厂家，处理办法是检修进出液阀;

3、制动摩擦片磨损过度，处理办法是更好摩擦片;码砖机

4、摩擦片接触面不够，处理办法是修理摩擦片。

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】码砖机

郑氏砖业与您分享码砖机日常使用的简单故障排除

故障一：发动机无法启动

发动机无法正常启动的可能性有三种，一种是蓄电池电量不足或接触不良，这个问题的解决方法比较简单，直接充电或重新接线路就可以解决；另一种原因是起动电机的齿轮无法嵌入飞轮齿盘内，这是我们可以将飞轮盘转动一个位置，然后检查起动电机的安装情况，避免起动电机与齿圈中心不平行而造成故障；还有一种原因是燃油箱缺油导致，直接添加燃油即可。码砖机

故障二：机油压力不正常

也有三种原因可以导致这种情况：一是机油油面过低，需要添加机油；二是机油变质，免烧砖码砖机，只能更换机油；三是机油泵损坏，出现这种情况只能找专业人员进行维修或者更换。码砖机

故障三：冷却水温度过高

有四种可能性导致此类情况，种是冷却水不足，需要添加冷却水，湖州码砖机，但是不可过多也不可过少；第二种可能性是水管堵塞，水管堵塞导致冷却水不流通，需要进行水管疏通；第三种原因可能是风扇皮带过松导致，需要调整风扇皮带；后一种原因是节温器损坏，需要更换新的节温器。

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】码砖机

郑氏砖业与您分享码砖机开机前需要重点检查的项目

那么我们检查机器主要有那些项目呢？

- 1、检查码砖机的皮带的连接紧固性，检查生产的码砖机的润滑油是否产生良好的作用。码砖机
- 2、检查码砖机的主要转动部位，查看转动部件是否灵活，自动码砖机，有无卡住现象。
- 3、还需要检查的是气动回路、链条、压力表等是否符合运行标准。

码砖机是制砖厂的主要使用机械，所以码砖机对于制砖厂的重要程度可想而知，万宝机械会保证码砖机的正常运行之后再发货。

湖州码砖机-码砖机厂家-郑氏砖业(推荐商家)由江山市郑氏砖业有限公司提供。江山市郑氏砖业有限公司(www.jsszsy.com)为客户提供“夹砖机,多孔砖”等业务，公司拥有“郑氏砖业”等品牌，专注于建材生产加工机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑水君。