

# 五征原厂配件 五征原厂配件图片 奥翔三轮车配件

产品名称	五征原厂配件 五征原厂配件图片 奥翔三轮车配件
公司名称	山东五征集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东日照五莲县长青路23号
联系电话	19863315672

## 产品详情

### 五征三轮车原厂配件优势

对于一款五征三轮车来说，驾驶永远使用者排在一位的诉求。在这一方面，五征原厂配件，五征的研发团队在设计时，始终把“以人为中心”这一理念放在了首位。比如变速器，迈昂三轮车的变速操纵器设计到仪表板中控台上，运用人体工学设计变速手球位置，让驾驶员操作更加顺。与原农用车换挡空行程普遍大于60mm相比，五征原厂配件型号，3MX产品变速系统的空行程只有20mm。

而且采用的是啮合套换挡变速箱，将原变速器的承载齿轮处于常啮合状态，采用花键式可移动啮合套换挡。这样承受换挡冲击载荷的接合齿数多，承载齿轮不参与换挡，降低换挡冲击，让驾乘更舒适，五征原厂配件图片，同时延长齿轮使用寿命约20%，其换挡行程要比滑动齿轮换挡行程小约50%。此变速箱的啮合套的结构采用为防脱档的倒锥结构，有效降低脱档概率，让操控也变得简单，提高对汽车的行驶安全性。

### 检测胎压异常防止爆胎

炎炎夏日已经到来，酷热的天气让我们不能小觑

顶着酷暑奔波不停 对于卡友们已是家常便饭

其实期间卡车也在承受着高温的侵袭

许多部件过热不及时检修

很可能导致车辆中途出现问题

下面就为大家盘点一下，

夏季卡车容易出问题的几点原因

卡友们要格外注意

检测胎压异常 防止爆胎

夏日暴晒的太阳仍会使路面温度不断攀升

所以夏季行车仍要时常检查胎温和气压

有人说可以把胎压弄低一些，其实不然

过低的胎压会增大轮胎和地面的接触面积

轮胎的形变量增大，这样也很容易发生爆胎

如果发现胎温或是胎压过高

应赶紧找荫凉处休息，等轮胎温度自然降低

胎压恢复正常后，再继续行车

提醒卡友千万不要在胎温过高时

用泼冷水的方法降温，这样容易导致轮胎内部结构

因为骤冷而出现变化，加快轮胎损坏

五征奥驰汽车配件中哪些容易出故障：

五征奥驰汽车中有很多的配件都是容易损伤的，我们在开车时要多注意保养：

制动盘和制动蹄片是一对摩擦副，如果是制动蹄片磨损了，制动盘也是会磨损的，所以我们在检查时两者都是要注意查看的，制动蹄片改换了2-3次之后，制动盘也要更换了；排气管也是比较容易损坏的部件之一，五征原厂配件服务，检查时也是需要看一下的，如果我们在开车时会发出各种声音，要仔细的检查一下五征汽车配件是不是有问题了。

五征原厂配件-五征原厂配件图片-奥翔三轮车配件(诚信商家)由山东五征集团有限公司提供。山东五征集团有限公司（wuzhengpeijian.cn）是山东日照,货车的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在五征集团领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创五征集团更加美好的未来。同时本公司（www.wuzhengpeijian.cn）还是从事山东奥驰驾驶室，缔途驾驶室，五征驾驶室的厂家，欢迎来电咨询。