

压盘863482081302供应商 坤阳汽配

产品名称	压盘863482081302供应商 坤阳汽配
公司名称	济南坤阳汽配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济南天桥区蓝翔路泉利重配城
联系电话	18654556188

产品详情

1、不踩下离合器的全连动状态

车辆在正常行驶过程中，不踩下离合器时，压盘与飞轮紧贴在一起，此时发动机输出的动力全部传送到变速箱。

2、部分踩下离合器的半连动状态

部分踩下离合器时，压盘与飞轮的摩擦力小于全连动状态。

此时发动

1、离合器打滑：卡车功率明显不足，低挡起步困难，重载无法起步，而发动机仍然稳定运转。

2、离合器分离不彻底：将离合器踏板踩到底，离合器主动、从动盘之间的动力仍不能完全切断，致使挂挡困难、打齿或不能停车、离合器发热。

3、离合器颤动：起步时整车抖震，特别是怠速运转、挂低挡逐渐放松离合器踏板起步时，车出现连续性冲击。

4、离合器响声异常：当踩下离合器踏板少许时，分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触，离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声；起步时接合或行进中分离时产生响声并伴有发抖转载文章，不代表本站观点。

路坤离合器专业专注诚鑫共赢1)按照操作规定，避免离合器出现半接合半分离状态，减少离合器使用次数。2)注意保养，定期或在年度检审维修保养时，用蒸煮法让黄油浸透，使其有充分的润滑剂。3)注意调平离合器分离杠杆，保证回位弹簧的弹力符合规定。4)调整自由行程，使其符合要求(30-40mm)，防止自由行程过大或过小。5)尽量减少接合、分离次数，减少冲击载荷。6)轻踩、轻松，使其平稳地接合及分离。

自由行程太小或受载次数过多根据要求，一般离合器分离轴承与分离杠杆之间的间隙为2.5mm较为合适，反映在离合器踏板上的自由行程为30-40mm，自由行程太小或根本没有自由行程，将会使分离杠杆与分离轴承处于常接合状态。根据疲劳破坏原理，轴承工作时间愈长，损坏情况愈严重；受载次数越多，分离轴承越容易产生疲劳破坏。而且工作时间越长，轴承的温度也越高，越容易烧损，降低了分离轴承的使用寿命。4)除以上三种原因外，压盘总成863482081302生产销售，分离杠杆调整得是否平整，分离轴承回位弹簧是否良好，对分离轴承的损坏也有很大影响。

压盘863482081302供应商-坤阳汽配(在线咨询)由济南坤阳汽配有限公司提供。压盘863482081302供应商-坤阳汽配(在线咨询)是济南坤阳汽配有限公司(www.jnkypj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：路经理。