

非标链条生产厂家 非标链条 圣浩链条

产品名称	非标链条生产厂家 非标链条 圣浩链条
公司名称	诸暨圣浩链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市牌头工业区
联系电话	13858528263

产品详情

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

传动链条松紧度怎么看？

操作要点：

- 1.用直尺测量传动链条中部的弛垂量，如果不在10~20毫米范围，应进行调整。
- 2.松开后轮轴螺母和锁紧螺母，两边同步拧调整螺钉，使两边调节器上的标记在同一刻度位置，用直尺测量弛垂量，使其到达10~20mm范围。
- 3.紧固后轮轴螺母和锁紧螺母。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

非标链条的接头方法有多种，例如热硫化接头、机械接头、冷粘接接头等几种常用的方法。

热硫化接头是比较理想的接头方法，既保证了接头的效率，也比较稳定，寿命也长，易掌握。不过工艺比较麻烦、接头的时间也较长。

机械接头使用的是皮带扣接头，接头方法方便快捷、经济。不过接头容易损坏。手工接头指链条的接头，非标链条有时较长，可采用临时接头。冷粘接接头使用冷粘粘合剂来接头，接头效果较好，但工艺条件较难掌握，还受到粘合剂质量的影响。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

链条的检测方法：

测量链条伸长：

- 1、为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量。
- 2、测量时，为了尽量减少误差，在6-10节的地方测量。
- 3、测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸，以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$ 。
- 4、求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比。