

太原防护材料口罩粉碎机 青州新航机械 防护材料口罩粉碎机价格

产品名称	太原防护材料口罩粉碎机 青州新航机械 防护材料口罩粉碎机价格
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

新航公司技术人员集多年研究与生产经验，研制成功新型高速纺织废料粉碎机，本产品设计新颖，体积小，结构紧凑，是针对纺织纤维拉伸强度高，易缠绕，工作环境恶劣而设计制造的粉碎纺织废料及海绵制品的专用设备，独特的设计思路及加工工艺，可使任何形状结构的海绵，纺织纤维丝，防护材料口罩粉碎机供应，纤维网格布，纤维毡，纤维管，丝团，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等迅速开松，使交织纤维迅速变成需用长度的单纤维。并进行收集，确保环保不飞尘。

1. 物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。
- 2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换。
- 3、独特的结构设计，太原防护材料口罩粉碎机，不易因缠绕而卡机。
- 4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

主要技术参数：

外形尺寸： 2800x1200x1000

配用动力： 15.5kw（三台电机）

设计产量： 500-1500kg/h

整机重量： 800kg

粉碎长度： 0.5-3

防护材料口罩粉碎机使用

- 1、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。
- 2、粉碎的物料应仔细检查，不得混有石块、金属等异物，以免损坏机器。
- 3、机器运转时，操作人员不得离开机组，也不得在运转中拆机观察粉碎室内的工作情况，维修工具不得放在机器或填料上。

木材粉碎机堵塞是一个很常见的问题，大多数都是人为造成的，在操作机器时没有按照相关的规程进行，当然也可能是机器的问题，机具设计上存在问题也会导致堵塞的发生。当设备的进料速度过快，负荷增大的话就会造成堵塞。在进料过程中，我们应该随时注意电流表的指针偏转角度大，如果超过额定电流，表明电机超载，防护材料口罩粉碎机生产，长时间过载，会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门，也可以改变进料的方式，通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种，用户应根据实际情况选择合适的喂料器。另外在平时的检修时要注意下这几个部位的检查。

太原防护材料口罩粉碎机-青州新航机械-防护材料口罩粉碎机价格由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司（www.chinaqdj.com）有实力，信誉好，在山东潍坊的原棉、麻、毛、丝初加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进青州新航和您携手步入辉煌，共创美好未来！