

# 新乡停车场道闸批发商 新乡停车场道闸 【道盛电子】

产品名称	新乡停车场道闸批发商 新乡停车场道闸 【道盛电子】
公司名称	郑州道盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区工贸园
联系电话	15003999085

## 产品详情

你知道新乡停车场道闸的工艺是什么吗？有什么样的特点呢？你知道公司闸机工艺的特点是什么吗？现在为大家进行解答：

A、外壳用45#以上的冷轧钢，厚度在2MM以上，喷漆采用汽车金属漆工艺,这样才能做到防水防锈，经久耐用，坚固稳定。

B、防砸车功能

地感防砸：道闸连接地感，当车在道闸下，即使误操作道闸杆也不会下降，避免了道闸砸车；遇阻反弹：当闸杆砸到车时，闸杆会自动反弹，这样避免了道闸砸车。

C、停电后可以用钥匙打开，手动摇起道闸，放行车辆。

【道盛电子】我们公司秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，我们公司在发展的同时，也培养了一大批生产安装队伍和营销队伍。

车牌识别系统车牌识别算法车牌识别道闸常见故障及维修方法，接下来为大家说一下新乡停车场道闸常见故障及维修方法！

1. 先检查有无电、保险管有无烧毁，如果保险丝熔断了，必须要做检查。

2. 在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表Rx1挡，测量电机红、白、黄三条引线是否相通，(黄(红)与白色，电阻应在15欧姆左右，黄色与红色应在30欧姆左右)，再用R × 10K档测量与其它的线是否有一定的电阻，(主要是检查线与线之间是否会间接性短路)。

【道胜电子】可根据客户要求和场地大小量身定做，客户的要求我们会尽量满足，始终把质量放在位！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

首先看一下是否有电，并且看一下保险管是否被烧毁，假如保险丝熔断了，那么就要一个比较的检查了。下面我们说一下道闸杆有时落有时不落的原因！

三联按钮与新乡停车场道闸控制盒是否可靠连接、按钮的插件接线有没有松动的情况、带遥控的是否是遥控掉码以及按钮或是道闸控制盒是否出现异常；自动道闸杆在垂直或者水平两极限位置抖动比较大。据专家分析，引起该故障的原因是固定闸杆夹头或者机箱的螺丝松动，平衡弹簧断裂，排除方法主要是检查自动新乡停车场道闸的闸杆，或者固定螺丝的固定情况，如果是松动就要及时更换。再一种方法是打开机箱门，观察平衡弹簧有没有断裂的现象，自动道闸有这种情况就要及时更换。

【道盛电子】公司一直以新颖的款式，精湛的工艺，多样的产品，的服务，高标准的要求来满足各种场所配套使用，客户也可以根据自己的要求加工定做。公司愿与广大客户真诚合作共创美好未来。