

# 株洲电脑激光雕刻机 恒元雕刻机设备 小型电脑激光雕刻机

产品名称	株洲电脑激光雕刻机 恒元雕刻机设备 小型电脑激光雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

## 产品详情

### 电脑激光雕刻机

技术参数：

激光功率：130W/150W

激光器类型：CO2封离式玻璃管激光器，电脑激光雕刻机厂家，水冷，10.6um

有效幅面：1500mm × 2500mm

冷却方式：水冷

雕刻扫描速度：0-60000mm/min

大运动速度：30000mm/min

机器实例展示

机器实例展示

切割速度：0-1000mm/min

激光能量控制：1-100%软件设定

小成形文字：汉字2.0mm × 2.0mm英文1.0mm × 1.0mm

大扫描精度：2500DPI

定位精度：  $\pm 0.01\text{mm}$

支持的图形格式：DST、PLT、BMP、DXF、AI

支持软件：田岛刺绣软件、CORELDRAW、HOTOSHOP、AUTOCAD、各种服装CAD

适用材料：木制品、纸张、皮革、布料、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、大理石、水晶、玉石、竹制品等非金属材料。

## 电脑激光雕刻机

三：雕刻机洗底不平.

1：主轴与台面不垂直，需校正。

2：刀具有问题。

3：控制卡有问题或信号受到干扰。

四：雕刻机不能正常回机械原点.

1：机器设置回原点方向相反。

2：控制卡故障或松动。

3：限位开关或数据线故障。

4：驱动器故障。

5：步近电机线故障。

五：打开软件时，电脑提示“打开卡失败，请检查卡”的提示.

1.检查板卡的驱动程序有没有装好，或把板卡换一个PCI插槽。

2.把两根数据连接线重新安装，小型电脑激光雕刻机，检查有没有断针的现象。

3.板卡有问题，更换板卡。

六：打开软件时提示：三轴报警，初始化错误四号.

1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好。

2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉，换保险丝。

点阵雕刻点阵雕刻酷似高清晰度的点阵打印。激光头左右摆动，每次雕刻出一条由一系列点组成的一条线，株洲电脑激光雕刻机，然后激光头同时上下移动雕刻出多条线，光纤电脑激光雕刻机报价，后构成

整版的图象或文字。扫描的图形，文字及矢量化图文都可使用点阵雕刻。

矢量切割与点阵雕刻不同，矢量切割是在图文的外轮廓线上进行。我们通常使用此模式在木材、亚克力、纸张等材料上进行穿透切割，也可在多种材料表面进行打标操作。

株洲电脑激光雕刻机-恒元雕刻机设备-小型电脑激光雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒元激光设备有限公司（[www.lcqsnc.com](http://www.lcqsnc.com)）是一家从事“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒元雕刻机在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！