

# 格栅风口批发 格栅风口 周氏暖通设备厂家直销

产品名称	格栅风口批发 格栅风口 周氏暖通设备厂家直销
公司名称	衢州柯城周氏暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航路195-2号
联系电话	13248889987

## 产品详情

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

中央空调一般漏水的情况有两种，一种是中央空调冷冻水漏水，主要发生在风机盘管接管处，属于管路泄漏。另一种是冷凝水漏水，就相当于夏天冰棍壳外面结的水珠，结露。一般针对冷凝水，会专门设计一套排水系统，排到卫生间或地漏等地方，但由于长时间，连接位置有可能堵，或者坡度不够，安装问题，导致水排不掉，就有可能漏水。另一种如果某处管道保温没做好，就随时可能结露，后滴水。

欢迎来电咨询洽谈！

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

中央空调出风口为什么会漏水：

出风口的保温没有做好。由于铝合金材料的风口性价比相对较高，所以很多用户都会选择铝合金材料的风口。不过，在夏天使用空调制冷的过程中，由于送风温度较低，再加上施工时保温措施没有做好，中央空调的风口就会出现结露的情况，进而形成出风口漏水的现象。

欢迎来电咨询洽谈！

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

天气越来越热，家里的空调开始开启了，有些用户发现中央空调出风口风口百叶上有凝露、滴水现象，很多用户觉得空调出了问题。

其实真正的原因是，室内的温度高，湿度大，而空调出风口的温度只有7-12℃，空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就凝结为露珠吸附在上面，露珠积少成多汇聚成水珠滴下来形成滴水现象！

欢迎来电咨询洽谈！