

ABB触摸屏CP450T-ETH

产品名称	ABB触摸屏CP450T-ETH
公司名称	广州展控机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区东区开创大道728号保利中创孵化器502
联系电话	0200-28980458 13660639534

产品详情

打造全中国的触摸屏维修中心，可上门解决故障，本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件(公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，查询专业维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对富士触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。富士触摸屏维修：UG53OH-US4，UG53OH-VS1，UG53OH-UH4，UG53OH-VH1、UG530H-VS4、UG52OH-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-TS1，UG430H-TS4、UG430H-VH1、UG430H-VH4、UG430H-VS1、UG430H-VS4，UG42OH-TC1、UG42OH-SC1，UG33OH-SS1，UG33OH-VS4，UG33OH-SS4、UG330H-VH4，UG320H-SS1，UG221H-LR4，UG221H-SC4，UG221H-L、UG221H-LE4、UG221H-LR4、UG221H-SR4、UG400H-LOC1C,UG220H-LC4，UG221H-LE4，UG430H-SS1，UG420H-SC1，TS1100，UG220H-LC4，UG220H-LE4

白光触摸屏：S806M10D，S806M20DV，606EM10，S806CD，V806IMD，V806MD，V815X，V812IS，V812S，V810IC，V810C，V808ICD，V808CD，V606EM20，V606EC20，V810IT，V810T，V808ISD，V808SD，V806ICD，V806CD，V706TD，S808CD，V810IS，V810S，V806ITD，V806TD，V706CD，V708IS，V708S，V706MD，V708CD，V710IS，V710S，V808ICH，V808CH，V710IT

, V710T, V710C, V712IS, V712S, V715X, V606IC10, V606EM10, HAKKO (白光) 触摸屏V6系列: V606eM、V606eC、V606iM、V606iC、V606iT、V608CH、V609E30M,V7系列: V706T、V706C、V706M、V708SD、V708iSD、V708CD、V710T、V710iT、V710S、V710iS、V710CD、V712S、V712iS、GD-80T01 MJ-G, V4SB110-G,V606EM20, V606M10, V708CD,V808CD-004, V610C10.V608C10, V808ISD, V808CD-004

打造全中国专业的触摸屏维修中心,可上门解决故障,本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件,公司拥有上千台的老型号二手整机,可拆配件也可整机出售,查询专业维修普洛菲斯触摸屏,可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对普洛菲斯触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

夏普触摸屏: ZM-61E、ZM-30E、ZM-70T、ZM-80E, ZM-373TL, ZM-95T, ZM-573TL

ZM-373GS,ZM-371TL,ZM-43D,ZM-43L,ZM-80NU,ZM-371TA,ZM-371TL, ZM-372S,ZM-640, ZM-660, ZM-670, ZM-680

LG/LS触摸屏 XP30-BTE/DC, PMU-200BN (V1.8), PMU330BTE (V2.3), PMU-730TTS (V2.3)

小松触摸屏 (KOMATSU) KDP3640ECA-1GF、KDP5648CA-33J、KDP3640ECA-12G,KDP5648CA-30G

贝加莱触摸屏4D1165.00-490

PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSC-602BS、GSC-1000ARM-K、GSC-602BSN、GSC-602HS、GSC-602HS-W、GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H, GS-610SC-W, GS-610SB-W, GSC-605-WS, GPL-05TM-W, GH-505-50K, PATLITE (派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSL-05TL0-K、GM-600TCNS

GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GSC-602AD、GSE-09TLO-

K、GSC-602HS、GM-600TCNS、PCS-01W、GSL-01S

邦普触摸屏DM23A-GY-F04C , DM23A , DM23C , DM23E

宏绩触摸屏 : F7-060MN , F7-070MN , ,F7-080MN,F7-100TH

斯美特触摸屏 : GD17-BST1A-C0,GD17-BST1A-C1,GD17-BST1A-B0 , GD17N-BST2E-C0

RKC触摸屏 : OPC-HC1*M-6N/J、 OPM-HL4*4/J、 OPC-SC1*N-64-NN/E、 OPM-CL4*4OPM-CL4*1、 OPM-CL1*N/E、 OPM-CL2*4/J

其他触摸屏 : P11-314DR , PLK-E-PAL , SPD-813L-Y , DM23A , DM23C , DM23E , ZM-371TA,ZM-371TL, ZM-372TA,ZM-373TA,ZM-373TL,DM23A-GY-F04C , EA7E-TW7CL-CAIP , F150-M05L , US4320-2、 P31-3 C2-A1-2A3、 TC-00591-204、 OPC-HC1*M-6N/J、 OPU-300 , IT2400-TC41-GP , GP450 , FC28EX,P11-014D R,PY0A100E0XXYPH3 , E700 , E1071

LC070SL , LC070SR , MD-VP1 , Reiken,YD-T104-1,TP-RC7M-1,CDP-01,PSI6500 , MD-VP1

MT506LV3CN、 V4SB110J-G、 hm-50g、 GD-65E11(GD-64)、 GSE-09TLO-K、 GD17-BST1A-C0

TP760-T , PWS5610T-S , MT200D , YD-T104-1 , UI7622-4-TY , REOTRON567LH-DP24 , REOMEW700 , TEMI880 , TEMI850 , SPD-813L-P , CP-450T-ETH , ETT-VGA-0045 , G306C,G308C,G310C,ECT-16-0045,2 8EX,UNIOP,Etop11-0050,ETOP05-0045 , EL105C , ETOP05 , H-T61T-S,TPC7062KS,TPC7062KD,TPC7062KX ,CH530 , X13650827-07,MD-VP1 , STG865-ET , PS3650A-TY4-S,ST104-A-C-Y-M-002 , PS10-2T2-DD3-AD3 , YD-T200S-T1DM,PS10-2T2-DD1-AD3 ,

A1090A,TOP6TA,CDP-01,UFP6610TA-VMS,TEMI550N-10,FJ-3000,PCD7.D45SMCF,PCD7.D457STCF,PCD7. D457VTCF,E1070,E1071 , G306,G310C,PCD7.D457SMCF , EST0240Z05WBX00 , KR2120-N0A

REO MEW700 , ML-GP1 , Reiken,REOTRON543LH,REOTRON567LH-DP24,T1869N22T0F31模块 , T080038

33 , T08003838 , KT4030-11 , TP-RC7M-1 , CDP-01 , CDP-01-M , PSI6500 , UNIOP , ETOP11-0500 , ETO
P06-0050 , QPJ1D100L2P,QPJ2D100L2P , vcp11.2dwn-003-nn-nn-pw , 力士乐 , GRECON
5816837.EPC730 , EPC730X,EPC730X-T1,Z1090A,CP450T-ETH , EPT015276 , ET-940BH , PFXGP4311KTAD