

东方红4108收割机低温水箱供应商 金宇水箱

产品名称	东方红4108收割机低温水箱供应商 金宇水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

夏季到了汽车的保养问题也就多了，首先讲的问题是夏天气温高，这时汽车水箱温度过高怎么办呢?接下来介绍四种解决气温过高的故障的方法。头一种解决方法：检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多。如果这是发现冷凝器与水箱之间的灰尘多，那么就可以用高压气彻底清洗，东方红4108收割机低温水箱加工厂，保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。

第二种解决方法：平常热车时，水箱上下水管的温差不能太大。

若是温差太大的话，就需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转现象。

注意：热车时，水箱上下水管的温差不能太大，避免发生转速丢转现象。第三种解决方法：热车后，检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况，若回水不畅或堵塞会造成水温过高。

此时建议车主在维修中不要盲目拆件和换件。第四种解决方法：及时清洗水箱更换防冻液。清洗水箱可防止水垢的积聚，通畅水路，恢复水箱的热传导性能。如果防冻液添加和更换不规范，容易造成发动机水道和水箱提前堵塞，出现水温高的现象。

另外需注意的是：防冻液两年更换一次，在更换和添加时必须使用专业的水箱添加剂。夏天汽车保养需多注意，其中特别是汽车水箱过高时，更需要注意。为了更好的使用汽车，东方红4108收割机低温水箱供应商，避免汽车在行驶过程中出现不必要的问题，提醒各位车主，一定要做好日常的保养。

什么是汽车“开锅”？

到底什么才是汽车“开锅”呢？其实它是指汽车的水箱温度达到沸点，也就是人们常说的“车子水箱里的水煮成了开水”的情况。水箱的温度可以从汽车水温表的指示读数看出，一般要求不能超过95℃，当水温达到100℃时，应立刻停止开车。为什么呢？因为如果发动机的温度过高，零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小，另一方面温度过高会使机油黏度降低，这种情况会导致各部件磨损加剧，导致发动机寿命降低。所以，“开锅”不是小问题，车主应重视起来，加强预防。

水箱开锅怎么处理？

1、适时清洁散热器。出车前及工作间隙中将散热器上所堵的草屑、灰尘清理干净。可用压力为588—784千帕的压缩空气，沿与风扇气流相反的方向吹散热器表面；散热器芯的水垢可用5%—10%的苏打水(80—90)冲洗。

2、每班工作后要检查调整风扇皮带张紧度。方法是：用手指压下皮带，如495柴油发动机用力29.4—39.4牛能压下10—15毫米，不可过松、过紧。如发现过松或过紧，可用移动发电机的位置来满足要求。

3、定期检查节温器。检查时，先拆下节温器并清洗污垢，然后放入水中加温，当水温升高到68—70时，主阀应开始打开，在83—87 时主阀应完全打开，否则应修理或更换。

4、正确添加冷却水。出车前应加足水。工作过程中如发现缺水，则必须卸去负荷、停止作业(但发动机不可立即熄火)，使发动机由中速到低速慢慢运转，等水温降到40 以下再慢慢加入冷却水，切不可骤加。打开水箱盖时，操作者身体要避开水箱口，以防开水和蒸汽冲出，东方红4108收割机低温水箱价格，烫到皮肤和眼睛。除冷却系统工作不良会导致水箱“开锅”外，发动机其它系统的故障或发动机长时间超负荷工作都会使发动机过热而使水箱“开锅”，我们应针对不同情况，采取相应措施。需要强调的是，水箱开了锅，千万不能惊慌失措，不能停机熄火，不能立即加水，吉林东方红4108收割机低温水箱，要卸去发动机负荷，让发动机由中速到低速慢慢运转，待机温降至正常再提速作业，如需加水则应按本文提及的添加冷却水的方法处理，否则会造成毁机甚至伤人的事故。

东方红4108收割机低温水箱供应商-金宇水箱(推荐商家)由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部(www.xxjysrq.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.tljsx.com)还是从事拖拉机低温水箱，拖拉机水箱散热器，拖拉机水箱的厂家，欢迎来电咨询。