

中山地坪漆施工公司 厂房地坪漆施工公司 骐洋化工

产品名称	中山地坪漆施工公司 厂房地坪漆施工公司 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司拥有一批经验丰富的专业施工队伍，提供多种地坪涂料，室外地坪漆施工公司，产品和施工方案，销售遍全国，专业地坪漆施工公司，联系我司你可以了解到：防静电地坪漆厂家、清远环氧地坪漆施工、工业地坪漆施工厂家、车间地坪漆、中山地坪漆哪家好、天河环氧地坪漆施工、地坪漆批发价格等的信息。

环氧地坪漆地面会出现的问题及解决方法

1、环氧地坪漆漆面毛糙：新上漆的表面毛糙，通常是所用的漆刷不干净或受周围环境污染之故。也有可能是环氧油漆中混有漆皮，在使用前未经沉淀或过滤，或环氧油漆未干时沾上了灰尘。为防止发生上述问题，必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前一定要用环氧油漆滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外漆好的表面在环氧油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住，以防沾上灰尘。如果漆面毛糙，待其干透后，用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后，再重新刷上环氧地坪漆。要特别注意漆刷必须是干净的。地坪漆施工公司

2、环氧地坪漆不干：室内通风不好或温度太低，中山地坪漆施工公司，环氧油漆就干得慢。这时可以打开所有门窗促进通风，或在室内放一加热器增加室温。如仍不能解决问题，可能是上漆的表面油腻。此时可用化学除漆剂或加热除去环氧油漆，彻底把表面擦净后重新上漆。地坪漆施工公司

广州市骐洋化工有限公司生产的环氧耐磨地坪涂料采用日本技术，先进的生产设备。优良的生产品质质量，多年来，产品在国内外处于领先地位，联系我司你可以了解到：环氧地坪漆批发、海珠地坪漆施工

、广州地坪漆施工公司、自流彩砂地坪价格、自流平浮动彩砂地坪漆、佛山地坪漆施工价格、地坪漆施工一平方米多少钱等的信息。

漆膜出现类似桔子皮那样的表面，怎么办？

起因：

涂料的粘度太高，流平性差，厂房地坪漆施工公司，稀释剂选用不当。

喷涂技术不良，喷涂距离太远或太近；涂层喷的过厚或过薄。地坪漆施工公司

喷涂气压低，出漆量过大和喷涂工具不佳，导致漆料雾化不良。

被涂物和空气的温度偏高，喷漆室内风速过大，稀释剂挥发太快。

晾干时间偏短。

预防：

选用合适的溶剂，添加流平剂或挥发较慢的高沸点有机溶剂，确保粘度的正确，以改善涂料的流平性。

调整喷涂气压与出漆量，喷涂距离与走枪速度。选用雾化性能良好的喷枪，使涂料达到良好的雾化。地坪漆施工公司

一次喷涂到规定厚度（宜控制到不流挂的限度），适当延长晾干时间，不宜过早进入高温烘干。

被涂物温度应冷却到50 以下，喷涂室内气温应维持在20 左右。

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施。联系我司你可以了解到：环氧树脂地坪漆施工厂家、车间地坪漆施工、地坪漆批发、海珠地坪漆施工电话、自流彩砂地坪施工价格、防腐地坪漆、防静电地坪漆等的信息。

环氧地坪施工工艺流程

一、环氧地坪施工准备

二、地坪表面的处理

1.新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。

2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

3.彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。地坪漆施工公司

4.清除积水，并使潮处彻底干燥。

- 5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6.平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7.地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

施工注意事项

- 1.施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。地坪漆施工公司
- 2.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。
- 3.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

中山地坪漆施工公司-厂房地坪漆施工公司-骐洋化工(推荐商家)由广州市骐洋化工有限公司提供。中山地坪漆施工公司-厂房地坪漆施工公司-骐洋化工(推荐商家)是广州市骐洋化工有限公司(www.qiyangdipin.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。