平板打印机uv 南京uv平板打印机 南京众拓科技公司

产品名称	平板打印机uv 南京uv平板打印机 南京众拓科技公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼40 6B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

夏季保养uv平板打印机的方法。

方法一、温度的控制。

UV打印机要放置在阴凉、背光的角落,避免高温和阳光直射的环境,适宜的室内温度是19~~32,湿度是25%~70%。

方法二、断电保湿。

当UV平板打印机长时间不工作时,可以选择断电保湿,uv平板打印机品牌,不要让机器出于待机状态,这样温度会升高。

播放

方法三、每日必做。

每天UV平板打印机开机后,一定要先打下测试条,查看喷头是否堵塞,夏季温度过高,容易墨水干燥。 方法四、定期关注。

以周为单位,清洗设备的内部跟外部卫生,尤其在机头、导轨等关键位置,保持干净尤为重要。

uv平板打印机喷头加热不升温解决办法

uv平板打印机喷头加热不升温,将直接影响uv墨水的正常出墨,南京uv平板打印机,导致打印过程中出现断墨情况。尤其在冬季气温低的时候,uv墨水的流畅性要远不及夏季,这时候不仅设备喷头、uv墨水需要加热,外部的工作环境也需要一个适宜温度。适合uv平板打印机工作的环境温度在20 到30 之间,湿度在30%-60%之间。一般喷头不升温故障出现的原因有5种,解决起来也很简单。

1.加热片老化

这个属于正常现象,uv平板打印机喷头加热片工作的时间长了,一般6个月的时间后出现老化情况,更换新的加热片即可。

2.机器没有复位

将uv平板打印机机器复位下,重新打开即可,这样加热片会升温。

3.加热接触不良

检查下加热片跟喷头线路接触是否松开或者断裂,有的话,重新连接下即可恢复正常。

4.加热电源盒电压过低

打开uv平板打印机电源盒盖子,平板打印机uv,看下电压的数值,是否过低导致,如果过低,检查下稳压器是否正常即可。

5.加热片导热不良

加热片跟uv平板打印机喷头之间螺丝是否松开,导致缝隙变大,或者导热处存在异物等,及时清洗干净,拧紧在一起即可。

需注意的是,到冬季天气冷的时候,uv平板打印机开始印刷之前,平板uv打印机厂家,一定要对uv墨水进行、喷头等关键部位加温后再印刷,如果是老款的设备,没有加热片或者内置循环加热系统的话,不妨购置一台外置的小太阳取暖,开启之后,距离喷头20厘米左右,保持打开即可。

1、uv平板打印机打印化过低

解决办法:化的开启是为了弥补uv平板打印机在印刷过程中各个墨点之间链接部分,使图案的效果更为自然。uv墨水本身的流平性很差,不同于水性或者溶剂型墨水,当墨点喷打在材质上,会自然向四周扩散。由于紫外线的作用,uv墨水会在材质表面后时间进行固化。这样用放大镜观看,墨点跟墨点之间空隙是比较大。可以将化的数值开启在80或者100左右即可消除pass道现象。

2、uv平板打印机双向打印且速度过快

解决办法:可改为单向打印的方式,这样可以满足的印刷。如果图案的精度要求不高的情况下,可以选择双向快速打印模式。

3、uv平板打印机Y轴皮带松动

解决办法:uv平板打印机Y轴皮带长时间的运行后,会出现松动的情况,这时候只需要拧紧调整下即可。

如果y轴是丝杆驱动的话,记得定期润滑油保养。

4、uv平板打印机喷头状态不良、断墨等

解决办法:暂停设备的打印,对喷头进行压墨,清洗液清洗,待发现喷出的清洗液呈连珠水状则说明喷 孔已经清洗干净,继续打印即可。

建议:uv平板打印机在每天的印刷开始,须打印测试条,及时的观察喷头的状态,一切ok后再进行后续的工作。

平板打印机uv-南京uv平板打印机-南京众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司(www.zhongtuoxinxi.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!