

# 平板打印机uv 南京uv平板打印机 南京众拓科技公司

产品名称	平板打印机uv 南京uv平板打印机 南京众拓科技公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼40 6B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

夏季保养uv平板打印机的方法。

方法一、温度的控制。

UV打印机要放置在阴凉、背光的角落，避免高温和阳光直射的环境，适宜的室内温度是19 ~ 32 ，湿度是25% ~ 70%。

方法二、断电保湿。

当UV平板打印机长时间不工作时，可以选择断电保湿，uv平板打印机品牌，不要让机器出于待机状态，这样温度会升高。

播放

方法三、每日必做。

每天UV平板打印机开机后，一定要先打下测试条，查看喷头是否堵塞，夏季温度过高，容易墨水干燥。

方法四、定期关注。

以周为单位，清洗设备的内部跟外部卫生，尤其在机头、导轨等关键位置，保持干净尤为重要。

uv平板打印机喷头加热不升温解决办法

uv平板打印机喷头加热不升温，将直接影响uv墨水的正常出墨，南京uv平板打印机，导致打印过程中出现断墨情况。尤其在冬季气温低的时候，uv墨水的流畅性要远不及夏季，这时候不仅设备喷头、uv墨水需要加热，外部的的工作环境也需要一个适宜温度。适合uv平板打印机工作的环境温度在20 到30 之间，湿度在30%-60%之间。一般喷头不升温故障出现的原因有5种，解决起来也很简单。

### 1.加热片老化

这个属于正常现象，uv平板打印机喷头加热片工作的时间长了，一般6个月的时间后出现老化情况，更换新的加热片即可。

### 2.机器没有复位

将uv平板打印机机器复位下，重新打开即可，这样加热片会升温。

### 3.加热接触不良

检查下加热片跟喷头线路接触是否松开或者断裂，有的话，重新连接下即可恢复正常。

### 4.加热电源盒电压过低

打开uv平板打印机电源盒盖子，平板打印机uv，看下电压的数值，是否过低导致，如果过低，检查下稳压器是否正常即可。

### 5.加热片导热不良

加热片跟uv平板打印机喷头之间螺丝是否松开，导致缝隙变大，或者导热处存在异物等，及时清洗干净，拧紧在一起即可。

需注意的是，到冬季天气冷的时候，uv平板打印机开始印刷之前，平板uv打印机厂家，一定要对uv墨水进行、喷头等关键部位加温后再印刷，如果是老款的设备，没有加热片或者内置循环加热系统的话，不妨购置一台外置的小太阳取暖，开启之后，距离喷头20厘米左右，保持打开即可。

## 1、uv平板打印机打印化过低

解决办法：化的开启是为了弥补uv平板打印机在印刷过程中各个墨点之间链接部分，使图案的效果更为自然。uv墨水本身的流平性很差，不同于水性或者溶剂型墨水，当墨点喷打在材质上，会自然向四周扩散。由于紫外线的作用，uv墨水会在材质表面后时间进行固化。这样用放大镜观看，墨点跟墨点之间空隙是比较大。可以将化的数值开启在80或者100左右即可消除pass道现象。

## 2、uv平板打印机双向打印且速度过快

解决办法：可改为单向打印的方式，这样可以满足的印刷。如果图案的精度要求不高的情况下，可以选择双向快速打印模式。

## 3、uv平板打印机Y轴皮带松动

解决办法：uv平板打印机Y轴皮带长时间的运行后，会出现松动的情况，这时候只需要拧紧调整下即可。

如果y轴是丝杆驱动的话，记得定期润滑油保养。

#### 4、uv平板打印机喷头状态不良、断墨等

解决办法：暂停设备的打印，对喷头进行压墨，清洗液清洗，待发现喷出的清洗液呈连珠水状则说明喷孔已经清洗干净，继续打印即可。

建议：uv平板打印机在每天的印刷开始，须打印测试条，及时的观察喷头的状态，一切ok后再进行后续的工作。

平板打印机uv-南京uv平板打印机-南京众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司（[www.zhongtuoxinxi.com](http://www.zhongtuoxinxi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！