

# 地下排烟管道 排烟管道 正世通风工程

产品名称	地下排烟管道 排烟管道 正世通风工程
公司名称	铜陵正世通风工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵绿源大市场3期1545室
联系电话	17756229868

## 产品详情

### 厨房常见的几种排烟管道漏烟及原因

止逆阀使用时间过长，质量不好或功能失效：应定期检查一下油烟机的放倒烟止逆阀是否出现故障，厨房排烟管道，或是长期使用导致积累的油泥过多，排烟管道价格，粘住止逆阀盖板，盖板没有回落就导致在没有排烟的时候仍然打开，发生串味现象。此时需要将止逆阀拆下来进行清洗，确保其功能无问题再安装回去。如果想要了解更多的排烟管道的相关信息，欢迎致电正世通风进行咨询。

### 排烟管道的设计

管道不能随意摆放的，有些商用厨房装修时考虑到美观问题，灶台位置离排烟口很远，过长的烟道会导致油烟无法及时排除，地下排烟管道，它们就渐渐吸附在管道内壁上，长期使用之后排烟能力就会越来越差，甚至会发生油烟倒灌。因此烟道的位置布局极为重要，装修前期就应该根据公共烟道口的位置来决定油烟机的安装位置，烟机离烟道口的距离不宜超过1.5米。如果想要了解更多的排烟管道的相关信息，欢迎致电正世通风进行咨询。

从受热程度上看：很多人都会觉得铝箔不会燃烧，但是塑料却易分手燃烧，排烟管道，受热程度也只有120度，远远没有铝箔高。但其实这对于油烟机的油烟来说完全足够了，所以不管油烟机排烟管道是使用铝箔管还是塑料管，其正常的排油烟功能都是没有问题的。

如果想要了解更多的排烟管道的相关信息，欢迎致电正世通风进行咨询，我们将会竭诚为你解答与服务

。

地下排烟管道-排烟管道-正世通风工程由铜陵正世通风工程有限责任公司提供。铜陵正世通风工程有限责任公司 (tlxsfg.com) 有实力，信誉好，在安徽 铜陵 的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进正世通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！