

# 鸿达新盛电气直销企业 柜式离心风机厂家 合肥柜式离心风机

产品名称	鸿达新盛电气直销企业 柜式离心风机厂家 合肥柜式离心风机
公司名称	哈密市鸿达新盛电气设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆哈密市伊州区天山西路
联系电话	18799650185 18799650185

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下离心风机常见的故障：

1.离心风机风量降低原因：离心风机转速降低；离心风机的管路堵塞；离心风机的密封不严，导致泄漏。

处理方法：检查电源电压；疏通清理管路；修理或更换密封。

2.离心风机风压降低原因：系统阻力过大；介质密度有变化；叶轮变形或损坏

处理方法：修正系统的设计使之更合理；对进口的叶片进行调整；更换损坏的叶轮。

以上就是对离心风机常见的故障的介绍，有任何不懂的问题，柜式离心风机厂家，欢迎与我们公司联系！

鸿达新盛电气分享下离心风机的应用：

1.外壳颜色丰富，可采用彩钢板，也可进行喷塑处理，HTFC-IV柜式离心风机，

2.特殊规格的风机箱也可以进行独立的设计及制作，HTFC柜式离心风机，包括过滤器的添加，以及加热机组，送风机组的设计制作，其大量的应用于造纸厂的送风和排风。

哈密市鸿达新盛电气设备有限责任公司长期专研中央空调及净化系统、冷库、风机、消防工程的图纸设计、技术咨询、工程安装、系统测试等全部的服务工作，欢迎您的选购！

下面小编为大家介绍一下离心风机的运转：

在离心风机运行过程中应及时检查风机主轴的轴承和电动机轴承的温度，轴承的温升一般不允许超过40℃，在环境温度不大于40℃的情况下，风机轴承的报警温度为80℃，电机轴承的报警温度为85℃。风机轴承温度达到90℃，电机轴承温度达到95℃时，这说明滚动轴承属不正常，应该停机检查。当离心风机运行时如发出异常的声音，应立即停机，合肥柜式离心风机，检查管道内有无硬质杂物碰撞叶轮，或通风道突然意外堵塞引起喘振。

以上是我们鸿达新盛为大家介绍的离心风机的运转，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

鸿达新盛电气直销企业-柜式离心风机厂家-合肥柜式离心风机由哈密市鸿达新盛电气设备有限责任公司提供。哈密市鸿达新盛电气设备有限责任公司（[www.hdxsdqsb.com](http://www.hdxsdqsb.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿达新盛电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。