

中空玻璃厂家 河南中空玻璃 新诚铭玻璃

产品名称	中空玻璃厂家 河南中空玻璃 新诚铭玻璃
公司名称	襄阳新诚铭玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋
联系电话	13329879199

产品详情

平钢化玻璃平整度不好的原因三：

随机的温度分布不均匀造成的玻璃变形。

原因：随机温度分布不均匀主要是由于设备状态不良造成的。钢化炉的加热丝有局部的损坏、温度传感器的位置发生改变或失真、玻璃在辊道上的码放不合理等均会使玻璃受热不均匀。这种随机的温度分布不均匀将导致玻璃加热后在板面方向上温度分布不均匀，河南中空玻璃，玻璃在冷却时不同的区域发生不规则且无规律的收缩，中空玻璃厂家，直接导致玻璃板面的局部平整度差。

方案：出现这种情况，企业可以通过制定合理的设备检修、装片制度来解决。

钢化玻璃包装注意事项

产品应用集装箱或木箱包装。每块玻璃应用塑料袋或纸包装，玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。具体要求应符合国家有关标准。包装标志应符合国家有关标准的规定，low-e中空玻璃，每个包装箱应标明"朝上、轻搬正放、小心破碎、玻璃厚度、等级、厂名或商标"等字样。运输产品所用各种类型的运输车辆、搬运规则等应符合国家有关规定。运输时，木箱不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，应有防雨等措施。贮存产品应垂直贮存在干燥的室内。

钢化玻璃中硫化镍晶体发生相变时，其体积膨胀，处于玻璃板芯张应力层的硫化镍膨胀使钢化玻璃内部产生更大的张应力，当张应力超过玻璃自身所能承受的极限时，就会导致钢化玻璃自爆。国外研究证明：玻璃主料石英砂或砂岩带入镍，燃料及辅料带入硫，钢化中空玻璃，在1400 ~ 1500 高温熔窑燃烧熔化形成硫化镍。当温度超过1000 时，硫化镍以液滴形式随机分布于熔融玻璃液中。当温度降至797 时，这些小液滴结晶固化，硫化镍处于高温态的 β -NiS晶相(六方晶体)。

中空玻璃厂家-河南中空玻璃-新诚铭玻璃(查看)由襄阳新诚铭玻璃有限公司提供。襄阳新诚铭玻璃有限公司(www.xcmvip.com)有实力,信誉好,在湖北襄樊的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新诚铭玻璃和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.xcmzkbL.com)还是从事湖北中空玻璃,钢化中空玻璃,双层中空玻璃的厂家,欢迎来电咨询。