

中力锂电池叉车 芜湖中力叉车公司 马鞍山锂电池叉车

产品名称	中力锂电池叉车 芜湖中力叉车公司 马鞍山锂电池叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

内燃叉车在工况严重恶劣的情况下，为什么要使用实心轮胎？

1、先进的技术和配方设计

内燃叉车实心轮胎的生产具有半个多世纪生产历史和经验的先进技术，在橡胶配方设计上最大限度地提高了轮胎的使用性能，中力锂电池叉车，特别是基部胶全部采用国外进口高刚性、低生热胶料，锂电池叉车租赁，轮胎在运行时的生热和温升降到最低，同时又提高轮胎的耐热性能，从而解决了实心轮胎因温升导致的胀大、滑圈、爆裂等严重问题;先进的配方设计又降低了轮胎的滚动阻力。经国家工程机械质量监督检验中心检测，实心轮胎滚动阻力系数与充气轮胎相当，这样就解决了因换用实心轮胎带来的油耗升高问题。

2、避免车辆轮胎爆胎，出现失控的险情，马鞍山锂电池叉车，促进安全生产

充气轮胎轮辋式实心轮胎是可以与同规格的充气轮胎互换使用的实心轮胎。车辆高速行驶时，如轮胎撞击坑洞及其它障碍物会导致轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形，这可以造成胎体帘子线断裂，轮胎内部的压缩空气则从断线处顶起形成鼓包。更严重的话，会造成杭州叉车轮胎撞击破列，锂电池叉车维修，瞬时完全泄气并可能出现车辆失控的险情。与充气轮胎相比，具有安全性高、耐刺穿、抗撕裂、耐磨且寿命长的优点，在工业车辆领域是充气轮胎的理想换代产品。

在扭叉车钥匙时叉车启动机没有任何反应。这类故障通常作以下几方面检查：

1：叉车的启动电瓶有没有电压以及检查电瓶桩头有没有松动。

故障排除办法：给电瓶充电或更换新电瓶，将电瓶线桩头拧接牢固。

2、叉车电路和钥匙思维开关有没有接触不良或者断路。

故障排除办法：维修或更换钥匙思维开关，维修电路。

3、启动马达有没有端电压以及启动马达触点有没有烧坏。

故障排除办法：维修线路或更换马达银触点。

4、启动马达的电磁开关有没有电压或者烧坏。

故障排除办法：维修启动马达电磁开头或者更换新件。

内燃叉车充电电流过大

故障现象：

汽车在低速时，电流表显不充电；在中速以上或蓄电池亏电情况下，充电电流较小。

故障原因：

- 1) 充电线路接触不良。
- 2) 风扇传动带打滑或过松。
- 3) 调节器调节电压过低，触点烧蚀、脏污、接触不良。
- 4) 个别二极管损坏。
- 5) 集电环脏污，电刷与集电环接触不良。
- 6) 定子绕组某一相连接不良、短路或断路等。

故障诊断与排除：

- 1) 检查风扇传动带是否过松或打滑、导线是否因松脱而导致接触不良。
- 2) 检查发动机：拆下电枢和磁场接柱导线，将试灯两根导线分别接在电枢和磁场接柱上，使发动机运转。如试灯随转速提高亮度增强，则说明发电机良好；否则说明发机内部有故障，应检查电刷是否磨损过甚，集电环是否有油污，电刷与集电环接触是否良好，电刷在架上运动是否发卡，二极管是否损坏，定子绕组是否有断路、短路等。
- 3) 检查调节器：先打开调节器盖，用绝缘物将空气间隙抵住，使发运机中速运转，若电流表指示大电流充电，则说明调节电压调整过低，应调大弹簧拉力，以增加调节电压。同时，还应该检查触点是否有油污、烧蚀，电阻是否有断路、连接松脱、接触不良等。

中力锂电池叉车-芜湖中力叉车公司-马鞍山锂电池叉车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）位于芜湖市经济开发区九华北路336号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖中力叉车在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。芜湖中力叉车取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖中力叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。