

琅菱机械 广东染料砂磨机 砂磨机

产品名称	琅菱机械 广东染料砂磨机 砂磨机
公司名称	东莞市琅菱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	83261721
联系电话	13925721186

产品详情

卧式砂磨机的生产效率如何提高呢

近年来，我国砂磨机需求量年均增幅在9%以上，市场需求的快速增长带来了许多应用上的问题，砂磨机，今天就来看一下在实际生产中，我们该如何掌控卧式砂磨机的研磨效率。

- 1、提高卧式砂磨机工作转速，虽然提高球磨机工作转速可以提高球磨机生产效率，但是却减少了破碎机衬板的寿命，而且功率消耗增加。因此在提高球磨机工作转速时应适当调整，不要为了球磨机而一味的提高球磨机工作转速，在操作中不仅要注意安全，还要注意球磨机的生产寿命。有条件的选矿工厂还可以选择安装变频器对转速进行调整也能达到满意的效果。
- 2、调整磨矿物的湿度，由于水的润滑作用，破碎物料与衬板之间产生较大的相对滑动。因此，在此条件下，球磨机的工作转速应比平时高5%左右。
- 3、注意磨矿物的均匀度，广东生产砂磨机，对于大块坚硬矿石粗磨时，应采用较大的球径，以利于对物料的进行充分研磨。反之，应采用较小的球径，从而使物料进行充分研磨。总之根据物料的大小不一来调节破碎机球径从而达到球磨机生产效率提高。
- 4、增大电流，增大电流是为了提高球磨机工作转速，工作转速提高同时球磨机的生产效率也提高了。在增大电流时应注意在球磨机额定功率范围内提高球磨机生产效率。

油墨生产线工作步骤

各种颜料和助剂按照用量分别以不同的形式计量，并以不同次序输送到中间计量罐或搅拌釜中。

如需添料，广东湿法砂磨机，可采用绞车吊放或气流输送形式，经称重计量后输送至搅拌釜中。

搅拌釜按不同的物料性质和工艺要求，选择不同的分散、锚搅拌等组合形式，对物料进行混合和初步加工。

某些品种的油墨可以分散加工后直接成为成品，某些品种的则需要经过篮式研磨、砂磨或三辊研磨机后成为成品。

成品经半自动或全自动（用于单品种批量较大的工厂）灌装机灌装、压盖、贴标成为成品。

纳米砂磨机陶瓷保养拆装注意事项

- 1、冷却注意，因为常规陶瓷，特别是氧化锆、陶瓷浇铸的结构件或陶瓷桶，因为其导热系数为金属铁类的1/4，因此需要冷冻水进行冷却。
- 2、陶瓷端盖在拆卸时，需特别注意，易碎，拆螺栓时对角拆卸，避免因应力集中导致陶瓷，拆卸时需水平拔出。
- 3、安装时，广东染料砂磨机，在安装部位涂抹少量锂基润滑脂，螺栓孔和端盖密封面不能有任何错球和杂质，并用扭力扳手，对角拧紧。
- 4、当研磨腔陶瓷转子棒钉磨损超过2/3时，需要更换能量传递转子，否则研磨效率和粒度将大大降低，转子磨损的时间，跟研磨物料原始颗粒大小、物料硬度、转子端速度、研磨介质填充密度硬度大小有关。

琅菱机械(图)-广东染料砂磨机-砂磨机由东莞市琅菱机械有限公司提供。东莞市琅菱机械有限公司（www.longlychina.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进琅菱机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！