

# 三门峡皮革冷水机 皮革冷水机安装 北鸿制冷

产品名称	三门峡皮革冷水机 皮革冷水机安装 北鸿制冷
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

## 产品详情

水分进入制冷系统的原因：

- (1) 制冷剂本身的纯度含水量超标；
- (2) 润滑油含水量超标；
- (3) 制冷系统压力试验时，真空试验的真空度不高或系统有泄漏，使系统外空气进入系统带入了水份；
- (4) 制冷系统压力试验时，真空试验的真空度不高或系统有泄漏，使系统外空气进入系统带入了水份；充注制冷剂前认真进行抽真空，真空度越高越好。抽真空作为系统除湿干燥的手段之一，系统干燥时间长短与系统容器大小，皮革冷水机调试，真空泵工作能力和效率的高低，室内温度高低及系统内水分的多少有关。一般使系统的温度和压力达到1.7 和5mmHg柱时，可以被认为系统内空气已被全部抽出。然后再加入一定量的氮气，再次对工业冷冻机系统抽真空达到上述温度和压力，可以认为系统的干燥与真空要求已达到所要求的极限。

螺杆式冷水机在操作一段时间后会有一些奇怪的味道，是什么原因造成的呢？

1、所谓异味，即螺杆式冷水机中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下，通过物理化学的变化，产生一种不正常的气味，天长日久，这种气味就粘附于螺杆式冷水机的墙壁、顶棚以及设备和工具上。螺杆式冷水机中产生异味，一般说来有以下几个方面的原因：螺杆式冷水机在未进食品前就有一种异味存在。入螺杆式冷水机前食品就有变质现象，如变质的蛋、肉、鱼等。存放过鱼的螺杆式冷水机，未经

清洗即存放肉、蛋、或水果蔬菜等食品，致使气味而变质。螺杆式冷水机通风不畅，皮革冷水机维修，温、湿度过大，致使霉菌大量繁殖，产生霉气味。螺杆式冷水机制冷管道的泄漏，制冷剂（氨）侵蚀到食品中导致异味产生。螺杆式冷水机中温度不下降，致使肉品变质腐坏产生味。这种情况多发生在鲜肉未、冻透即转库贮藏。不同气味的食品存在一个螺杆式冷水机库房内，导致食品串味互相。

2、防止螺杆式冷水机异味产生的方法入螺杆式冷水机冷藏的食品，必须经过检验，皮革冷水机安装，没有变质的方可入库存放。螺杆式冷水机库房在进货前不得有异味存在。若有异味，必须经过技术处理，排除异味后方可使用。平常要加强冷藏设备的维护，严禁倒堆卸货，防止因此砸坏管路，造成制冷剂外泄。食品在冷加工过程中，必须使螺杆式冷水机库房保持一定的温度，不得将冻制食品进行转库或存放。若螺杆式冷水机库房温度降不下来，应查找原因，待排除后再行食品加工。螺杆式冷水机内不得混合存放互相的食品。

选择风冷式工业冷冻机是因为它有很多优点，但也需要维修。每个人都知道风机系统由两部分组成：风机和风扇。风扇需要定期清洁，三门峡皮革冷水机，否则会被灰尘覆盖。这可能的会让操作速度受影响，润滑也需要定期添加。根据不同的问题，需要做相应的处理，如果处理不了，则需要更换风扇。

电机也会像风扇一样润滑不良或轴承损坏，但电机问题通常比风扇问题更复杂，因为从表面可以看到风扇问题，需要仔细测试电机问题，因为它可能会出现在内部损坏。组件烧坏，电源线有接线问题。

风冷式工业冷冻机还需要定期检查皮带，皮带电机的动力将传递给风扇，风扇将旋转。如果有太松或太紧，翻倒，磨损，损坏，应及时检查，如有必要，应更换皮带。

三门峡皮革冷水机-皮革冷水机安装-北鸿制冷(推荐商家)由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司（[www.bhzlsb.cn](http://www.bhzlsb.cn)）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北鸿制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.bhzlsb.com.cn](http://www.bhzlsb.com.cn)）还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。