

江西户内广告机 弘宇森光电 厂家直供 户内广告机供货商

产品名称	江西户内广告机 弘宇森光电 厂家直供 户内广告机供货商
公司名称	福建弘宇森光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区延陵路黄龙大厦6楼
联系电话	13860778839

产品详情

户外广告机施工结构加固有什么方法？

1、扩大基础

通过设置混凝土围套或混凝土结构围套，增加室外液晶显示屏液晶广告机底端基础的面积，改变因液晶广告机基础底面积偏小、承载能力不足而产生的路基不匀称地基沉降。

2、灌注底桩

在户外广告机基础的下边或两边设置负压柱、打进桩、灌注桩等各种桩来进行基础结构加固的方法。

3、灌浆托换

将化学浆体匀称地引入路基中，江西户内广告机，通过这些浆体把原先疏松的土层或缝隙粉细砂干固，户内广告机供货商，以达到提升承载力，防水抗渗等级的作用。

常见问题处理方法

一、一单元板不亮

1. +5V 电或 GND 是否供给

2. +5V 跟 GND 是否短路

3. 138 第五腿的 OE 信号是否有

4. 245 相连的 OE 信号是否正常（断路或短路）；

方法：

1. " 给上 +5V 电或 GND
2. " 把短路的给断开" 把 OE 信号供上
3. 把断路的连好把短路的给断开

二、一单元板上半部分或下半部分不亮或显示不正常

1. 138 的第 5 腿 OE 信号是否有；
2. 74HC595 的第 11、12 腿的信号是否正常；；；；；（SCLK、RCK）
3. 相连的 OE 信号是否正常；（断路或短路）
4. 双排插针与 245 相连的 SCLK、RCK 信号是否正常；（断路或短路）"

方法

1. 把 OE 信号连上
2. 把 SCLK、RCK 信号连好
3. 把断路的连好把短路的断开
4. 把断路的连好把短路的断开

(二)广告在传递过程中产生的信息障碍

这种障碍主要是由媒体造成的。例如在传播过程中广播和电视等模拟信号受到干扰导致声音与图像模糊、不清晰，印刷媒体可能会因为纸张的低劣、印刷水平的限制、编辑的问题影响广告信息的准确传达。

(三)受众在接收广告信息时可能存在的信息障碍

不同的受众具有不同的媒体接触习惯，而这直接影响到广告效果。广告信息能否到达受众，户内广告机品牌，又在多大程度上进入受众心智，这与广告选择的承载媒体、同时段其他信息的传播与干扰、受众个体的状态都有着密切的关系。也就是说，这些元素都有可能构成对广告作息传播的障碍。

江西户内广告机-弘宇森光电厂家直供-户内广告机供货商由福建弘宇森光电科技有限公司提供。福建弘宇森光电科技有限公司（www.hysled.cn）位于福建省泉州市鲤城区延陵路黄龙大厦6楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘宇森光电在显示设备中享有良好的声誉。弘宇森光电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。弘宇森光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

