

# 烘干机 金阳干燥公司 青钱柳烘干机

产品名称	烘干机 金阳干燥公司 青钱柳烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

## 产品详情

砖混式加热烘干房的装载量大，熏蒸均匀度好，密封性好，操作简单，控制准确，精度高，完全符合国家进出口检疫检验标准技术要求。我们这个系列的木材蒸煮设备可以达到改变木材颜色，颜色变深，减少色差，缓解木材含水率差异，它可以减少木材干燥缺陷发生机会，全雀根烘干机，缩短木材干燥周期，消除木材生长应力等性能。

我公司凭借雄厚的技术实力，先进的烘干工艺，过硬的产品质量，完善的服务体系，成为同行业中深受客户欢迎和信赖的公司。

### 木皮干燥机季节维护注意事项

- 1、换季时，烘干机，要对设备进行quan面的检查，重点是启动系统的检查，需根据实际情况，更换然润滑油料及液压油等。
- 2、换季时，设备可以停用一段时间进行停用保养。万泰工作人员强调此时特别要注意做好设备的清洁、zheng容、配套、防腐等工作。
- 3、清理设备的排风管及弯头，以防因长时间不清理，两头尖烘干机，造成烘干时间加长，甚至因过多杂物堵塞，在高温下造成火灾。
- 4、quan面检查设备的润滑、紧固情况，观察整机各部状况，发现异常及时解决。必要时可更换各部润滑油、润滑各部位、紧固各螺栓。
- 5、换季期间，要加强设备的检查工作，通过核查确保保养工作质量.操作人员应认真填写机械保养记录，由机械统计人员整理编入机械设备技术档案备查。

粮食烘干机活动轮与底座的联接技术要求如下：

底座与托轮是烘干机的主要零部件，烘干机设备的安装实际上就是零部件的组装。那么在安装烘干机时，对于底座与托轮有什么技术要求呢？

- 1.托轮底座标高偏差不得大于  $\pm 2\text{mm}$ 。
- 2.托轮底座十字中心线与设计位置的中心线(或中心标板)偏差不得大于  $\pm 2\text{mm}$ ，但两底纵向中心线必须在同一直线上，其偏差确大于  $\pm 0.5\text{mm}$ 。
- 3.两组托轮的标高偏差不得大于 $0.5\text{mm}$ ，青钱柳烘干机，同组两个托轮的标高必须一致，偏差不大于 $0.05\text{mm}$ 。
- 4.两组托轮的横向中心偏差不得大于  $\pm 2\text{mm}$ 。
- 5.托轮的斜度应按图纸规定，其偏差不得大于  $\pm 0.1\text{mm/m}$ 。
- 6.托轮与轴瓦接触面形成角为 $60-75$ 度，轴瓦接触点应为 $1-2$ 点/ $\text{cm}^2$ 。托轮轴上下窜动量按设计规定，一般偏差为 $1\text{mm}$ 。

烘干机-金阳干燥公司-青钱柳烘干机由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司（[www.hongganxiang.com](http://www.hongganxiang.com)）为客户提供“金银花烘干机,中药材烘干机,木材烘干设备”等业务，公司拥有“金阳干燥”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：井东刚。