

太阳能灯3c认证需要审厂

产品名称	太阳能灯3c认证需要审厂
公司名称	广东省国研质检技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1069号2栋203
联系电话	13431580027 13431580027

产品详情

太阳能灯3c认证需要审厂，灯3c认证审厂注意事项

3C认证工厂检查审查要点

节 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的所有人员的职责和权限，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成

- 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持。
- 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
- 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。
- 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

理解要点：

工厂、场地、设施和制造商自己拥有的或受制造商雇佣委托其进行生产、组装活动的物质基础，包括人员，影响认证产品质量的人员，至少包括：质量负责人、和质量活动相关的各级管理人员、设计人员（如果负责开发的人员都有相应的职责），且各职责的接口应清晰、明确（如：从事包装、搬运和储存的人员）；质量负责人原则上是质量最高管理层的人员，至少是能直接同高层管理沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行相应职责，直接同高层管理沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人（无论在其原方面的职责如何）应被赋予覆盖1.1 a)~d)的职责和权限。此外应具有熟悉相关法规实施规则和相关机构对强制性认证标志的管理要求。

审查要点：

- 与质量活动有关的所有人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；
- 工厂是否指定了质量负责人，其是否被赋予了1.1 a)~d)规定的职责和权限；
- 通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作；
- 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。

1.2 资源

工厂应配备必需的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求，应配备相应的人员和适宜的工作环境。

本条款是对工厂资源的总要求，包括生产设备、检验设备、人力资源和工作环境；

人力资源的配备应满足质量活动对人员能力的要求；
提供保障，足够的生产及检验设备，其技术性能、精度、运行状态等均能对认证产品满足强制性认证标准
工作环境是指保证认证产品符合要求所需的环境，涉及生产、检验、试验、存储等环节，并提供和温度资
源以满足要求，如电磁场、照度、湿度、无菌、防尘等方面。检验应识别环境要素，并和温度资
变化等，是由于资源发生变化，如认证制度、认证标准等，或是内部因素质量满足强制性设备标准的要求。