## 兴豪源水处理设备厂 锅炉软化水设备总代理

产品名称	兴豪源水处理设备厂 锅炉软化水设备总代理
公司名称	山西兴豪源环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区南堰万水物贸城南内区60号
联系电话	13643411366

## 产品详情

软化水设备软水硬度超标的原因分析

- 1.以下情况表述的软水设备的取样口检测是合格的,其软水箱中的水硬度超标造成的原因:
- 1)再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
- 2)给水水压不稳引发的盐箱补水过少,锅炉软化水设备批发,吸盐过少,正洗不足。其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响水质。
- 3)正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
- 4)未能及时添加软水盐,软水箱中软水盐的量不足时,造成再生的效果不佳。
- 5)操作不当,再生过程中关闭给水阀。

【山西兴豪源环保工程设备有限公司】主营:净水设备,水处理设备,软水设备,硅磷晶,软水器等。 我们可承接:能用水设备工程、

软化水设备工程、反渗透设备工程、纯净水设备工程。如需详细了解锅炉软化水设备,请来电咨询!

## 锅炉软化水设备装置规定

- 1、地面需程度,附近安装地漏或者排河沟,以排走再造废气。设备左近应设金鸡独立的电源插座。
- 2、盐箱应接近交流罐,吸盐管越短越好。

- 3、进散热管上应装置上Y型过滤器(作用:过滤杂质等)以及煤气(Coal Gas)表,出水口应设抽样口。
- 4、收支散热管上应装置手动阀门(作用:控制部件),收支水口之间应设旁通阀,再不在再造或者检修时接续供水。
- 5、入水口水压(特指:压强)如低于0.2MPa需增多主动增容抽水机。

## 软化水设备维护:

定期检查射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生效果。

每年要将软水器拆卸一次,清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,锅炉软化水设备总代理,更换老化严重的树脂,对于铁的树脂可用盐酸溶液进行复苏。

故障维修:软化水设备维修中常用的工具有:螺丝刀、尖嘴钳子、扳手、万用表等。当软水设备出现出水硬度超标时,主要有以下三方面的原因:

- (1) 软水设备机械故障,造成设备无法正常工作。
- (2)树脂老化或失效,呼和浩特锅炉软化水设备,工作交换容量下降,应定期更换老化严重或失效的树脂。
- (3)由于进水情况发生变化,锅炉软化水设备生产厂家,造成软水器参数设置不正确,应定期根据进水情况,对软水器进行运行调试。

兴豪源水处理设备厂-锅炉软化水设备总代理由山西兴豪源环保工程设备有限公司提供。山西兴豪源环保工程设备有限公司(www.sxxhyhb.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。兴豪源环保——您可信赖的朋友,公司地址:太原市晋源区南堰万水物贸城南内区60号,联系人:王经理。