

兴豪源水处理设备厂 锅炉软化水设备总代理

产品名称	兴豪源水处理设备厂 锅炉软化水设备总代理
公司名称	山西兴豪源环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区南堰万水物贸城南内区60号
联系电话	13643411366

产品详情

软化水设备软水硬度超标的原因分析

1.以下情况表述的软水设备的取样口检测是合格的，其软水箱中的水硬度超标造成的原因：

- 1) 再生周期设定过大，或流量计故障造成的计量不准，使树脂本该再生时未能及时再生，致使超标水注入软水箱。
- 2) 给水水压不稳引发的盐箱补水过少，锅炉软化水设备批发，吸盐过少，正洗不足。其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标，影响水质。
- 3) 正洗时间偏短，使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
- 4) 未能及时添加软水盐，软水箱中软水盐的量不足时，造成再生的效果不佳。
- 5) 操作不当，再生过程中关闭给水阀。

【山西兴豪源环保工程设备有限公司】主营：净水设备，水处理设备，软水设备，硅磷晶，软水器等。
我们可承接：能用水设备工程、

软化水设备工程、反渗透设备工程、纯净水设备工程。如需详细了解锅炉软化水设备，请来电咨询！

锅炉软化水设备装置规定

- 1、地面需程度，附近安装地漏或者排河沟，以排走再造废气。设备左近应设金鸡独立的电源插座。
- 2、盐箱应接近交流罐，吸盐管越短越好。

- 3、进散热管上应装置上Y型过滤器(作用:过滤杂质等)以及煤气(Coal Gas)表，出水口应设抽样口。
- 4、收支散热管上应装置手动阀门(作用:控制部件)，收支水口之间应设旁通阀，再不在再造或者检修时接续供水。
- 5、入水口水压(特指:压强)如低于0.2MPa需增多主动增容抽水机。

软化水设备维护：

定期检查射流器及吸盐管路的气密性，防止漏气而影响再生效果。

每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质，并检查树脂的损耗量和交换能力，锅炉软化水设备总代理，更换老化严重的树脂，对于铁的树脂可用盐酸溶液进行复苏。

故障维修：软化水设备维修中常用的工具有：螺丝刀、尖嘴钳子、扳手、万用表等。当软水设备出现出水硬度超标时，主要有以下三方面的原因：

- (1) 软水设备机械故障，造成设备无法正常工作。
- (2) 树脂老化或失效，呼和浩特锅炉软化水设备，工作交换容量下降，应定期更换老化严重或失效的树脂。
- (3) 由于进水情况发生变化，锅炉软化水设备生产厂家，造成软水器参数设置不正确，应定期根据进水情况，对软水器进行运行调试。

兴豪源水处理设备厂-锅炉软化水设备总代理由山西兴豪源环保工程设备有限公司提供。山西兴豪源环保工程设备有限公司(www.sxxhyhb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴豪源环保——您可信赖的朋友，公司地址：太原市晋源区南堰万水物贸城南内区60号，联系人：王经理。