

1 2吨升降叉车加工 清远1 2吨升降叉车 东莞日东五金机械

产品名称	1 2吨升降叉车加工 清远1 2吨升降叉车 东莞日东五金机械
公司名称	东莞市日东五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室
联系电话	13728370113

产品详情

水泵是冷却水在冷却系统中不断循环的动力，影响水泵的因素有叶轮和皮带，叶轮松动冷却水就无法循环，导致水泵受损。皮带过大，导致水温过高，太小则会对水泵轴承、发电机轴承造成损害。

风量的检测：可将一薄纸放于散热器前面，当发动机运转时，若纸能被吹开，则说明风量足够。这和前置发动机的汽车风扇向内吸风有区别。叶片不能装反，并应保证风扇放护罩齐全有效。

散热器方面，叉车的底盘较低，散热器置于车辆的尾部。粉尘很容易在散热器表面堆积，如果不及时清洗，就会严重影响散热效果。冷却水严禁使用“硬水”，1-2吨升降叉车报价，以防止散热器中产生水垢，导致冷却水添加不足。

将变矩器油散热器改作液压油散热器，设置在转向器回油油路中，其安装位置不变，由发动机风扇强制冷却。变矩器的散热采用安徽省凤阳水箱厂生产的油水合一散热器与发动机共同使用，安装在液压油散热器后面，位置与改动前一致;其水箱散热面积为22.5m²，油散热面积为6m²，确保发动机及变矩器油液的散热效果。

改变转向液压缸的结构，采用QT40—10球墨铸铁导向套支承替代原导向套内的尼龙支承环，另增加一个斯特封密封件，同时将活塞支承环宽度由34mm改为28mm。

人力行驶时感觉速度慢，滞重感强。这种故障现象很容易出现，因为造成这种现象的原因很多，电动叉车行驶者要根据具体的情况作出相应的处理。如果是前刹件或抱闸(涨闸)与转动部位摩擦，只需调整前后刹与转动部位间隙，1-2吨升降叉车厂家，在转动灵活的前提下，清远1-2吨升降叉车，保证刹车制动的性能良好就可以了;如果是链条过紧，只需调整后轮轴前后位置;如果是前后轴档及中轴部件并帽过紧或部件磨损，1-2吨升降叉车加工，则需松动紧固件或更换磨损的部件即可。当然，也有可能只是前后轮胎充气不足的原因造成的滞重感强，速度慢。1-2吨升降叉车加工-清远1-2吨升降叉车-东莞日东五金机械由东莞市日东五金机械有限公司提供。东莞市日东五金机械有限公司(www.rdhgjx.com)坚持“以人为本

”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日东五金机械——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室，联系人：周妍。