

全无油涡旋压缩机 工藤机电 汕头全无油涡旋压缩机供货商

产品名称	全无油涡旋压缩机 工藤机电 汕头全无油涡旋压缩机供货商
公司名称	东莞市工藤机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室
联系电话	13825795017

产品详情

全无油涡旋压缩机油淋到雨或者是全无油涡旋压缩机水滤清器泄漏，水进入空压机油气桶，润滑油倒掉可惜，汕头全无油涡旋压缩机工厂，这时该然后处理呢？

全无油涡旋压缩机油中混入水分，水与油形成一种乳化物，这将大大降低润滑油的黏性，不利于运动机件的润滑。如果盛风空压机油混入水分，则全无油涡旋压缩机油中的水分在压缩过程中由于升温，一部分水分形成蒸气，冲破气缸的润滑油膜，将加速气缸的磨损。为此，空压机润滑油中如果混入水分，必须进行净化处理。

净化的方法很多，简单的方法是静置沉淀，即将空压机润滑油在沉淀槽内加热至90 左右，进行3~4h沉淀。但这种方法只能除去部分水分;其次是蒸馏法，将润滑油进行蒸馏也可去除其中的水分。不过，通常采用分油器(系列化代号为FYQ)进行油水分离。分油器以较高的速度旋转，转速一般在4000~7000r/min。利用离心力把相对密度不同的油和水进行分离，全无油涡旋压缩机，以达到净化目的。

无油涡旋压缩机供气不足是什么原因

一、漏气：这是可能导致此故障的原因。你可以启动该无油涡旋压缩机，待储气罐有一定的压力时(稍微超过大气压力)停机。然后用耳朵去听各外接管道、供气管道、单向阀、安全阀、压力开关等联接处有否漏气声。如果有漏气声的话，这就需要将漏气的地方修补好

二、需气量超过极限供气值：你的需气量已经超出该无油涡旋压缩机的极限供气量，机器超负荷工作了。这时候就算它一直产气，也满足不了你的需求。可能你就会认为它产气不足。这种案例我们也碰到过几次，所以请你仔细检查下自己的用气量是不是在近增加了。

三、如果经过以上两步检查之后，供气还是不足，那么很可能就是无油涡旋压缩机头皮碗磨损了，需要

对其进行更换。一般皮碗的使用期限是3年。

涡旋式空压机是通过成对的相错180度的螺线相互运动形成由外向里连续缩小的压缩容腔变化，达到气流压缩。无油涡旋空压机工作原理概述在吸气、压缩、排气工作过程中，定盘固定在机架上，动盘由偏心轴驱动并用防自转机构制约，围绕定盘基圆中心，作很小半径的平面摆动。（如下图）与常规往复回转式压缩机的不同在于，两螺线相对运动间隙小但不接触，两螺线相对运动的线速度较低。根据以上原理，无油涡旋空压机的特点是压缩腔内没有金属摩擦，压缩机噪音小，汕头全无油涡旋压缩机厂家，寿命长。但是，显而易见无油涡旋空压机的机械加工精度高，生产技术要求高。

全无油涡旋压缩机-工藤机电-汕头全无油涡旋压缩机供货商由东莞市工藤机电有限公司提供。东莞市工藤机电有限公司（www.gongteng.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。工藤机电——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇新安社区颐和大厦808室，联系人：谢先生。