

# 斯太尔离合器片价格 门头沟区离合器片价格 卓士汽配专业快速

产品名称	斯太尔离合器片价格 门头沟区离合器片价格 卓士汽配专业快速
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

## 产品详情

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片，

检查离合器分离拨叉有无自由行程(7~8mm).若不符合要求应调整至要求范围内，斯太尔离合器片价格，若仍不能排除故障进行下一步.第三步：检查调整刹车系统，若仍不能排除故障进行下一步.第四步：拆下变速器，检查分离轴承，分离拨叉有无卡涉现象，若有须更换.同时检查离合器有无粘油现象，若有须确认油污来源，并修复.拆卸离合器，检查盘总成、盖总成、飞轮磨损是否超标，若磨损超标应更换.检查摩擦片是否有烧损现象，若轻微烧损可用粗砂纸打磨后继续使用，若烧损严重则需更换

汽车离合器片，豪沃离合器片价格，河北卓士汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家，河北卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片

分离不良(挂档困难)的故障现象，原因，检查方法及维修故障现象:离合器出现分离不良时，门头沟区离合器片价格，造成挂档困难，严重时只能靠引擎停止才能挂档.试车检查方法:在离合器出现分离不良时可通过下列方法来确认其分离点、接合点：

- 1)将发动机置于怠速。(变速器置于空档)
- 2)为了安全拉上手刹，并踩下脚刹。

3)在不踩离合器踏板的状态下(离合器接合状态)缓慢将换挡杆向倒档方向移动，当听到齿轮鸣叫的声音时停止换挡杆的操作，保持齿轮鸣叫的声音。

4)一边保持齿轮鸣叫声一边缓慢踩下离合器踏板，寻找齿轮鸣叫声消失的位置，齿轮鸣叫声消失的位置称为“分离点”。

5)在此状态下踩下离合器踏板使离合器完全分离，保持换挡杆不动，缓慢放开离合器踏板，会再次听到齿轮鸣叫声，该位置称为“接合点”。如果在排除分离机构正常的情况下无法找到分离点和接合点，则可以判定为离合器分离不良。

汽车配件大全找哪家？卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片，拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，430离合器片价格，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片

汽车离合器片具有优良的接合平顺性及耐磨性、摩擦系数稳定，适应于各类乘用车，使用时具有良好的舒适性。其主要的技术参数是： 1、密度： $1.80 \pm 0.1\text{g/cm}^2$ 。

2、弯曲强度：大于等于50 (N/mm<sup>2</sup>)，大应变大于15 (10<sup>-3</sup>mm/mm)

3、旋转爆裂强度 (200 × 130)：常温 12000转/分；200 10000转/分

4、硬度：HRL50-90

5、摩擦磨损性能：符合技术规定要求

斯太尔离合器片价格-门头沟区离合器片价格-卓士汽配专业快速由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司 (www.hjshengxing.com) 为客户提供“汽车离合器片,离合器压盘,推力杆,传动轴,传动轴吊架”等业务，公司拥有“卓士”等品牌，专注于离合器等行业。欢迎来电垂询，联系人：张占兵。同时本公司 (www.hbzhuoshi.com) 还是从事重卡离合器片，重卡离合器压盘，重卡离合器生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。