

# 河南混凝土搅拌站设备 河南混凝土搅拌站 郑州鼎龙

产品名称	河南混凝土搅拌站设备 河南混凝土搅拌站 郑州鼎龙
公司名称	郑州市鼎龙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市高村乡 司马工业区
联系电话	15517514222

## 产品详情

河南混凝土搅拌站辅助部件失效原因是什么呢？河南混凝土搅拌站失效的分析及对策是什么呢？那现在为大家进行解答：

（1）喷嘴针阀调节过小，油路堵塞，管道泄漏，液滴不会雾化。应及时处理堵塞和泄漏，并将油滴量调整为5滴/分钟。在正常使用中，油中的油保持上限和下限。油杯应存放在水的底部，应排除在外。

（2）自动排污的油水不能自动清除，应当清除检查和清洗。

（3）当安装在换向阀上太脏或堵塞时，会影响阀门的灵敏度。消声器应定期清洁。

【鼎龙机械】我们公司拥有完善的设备和生产工艺，我们以完善的生产的设备、以质量为基础、以客户为中心的原则为您提供服务。

河南混凝土搅拌站的特点是什么呢？河南混凝土搅拌站有什么样的特点呢？你知道吗？现在为大家进行解答：

- 1、现场数据全部自动采集，无需人工录入；
- 2、系统多以图文并茂的方式展现各类数据，直观易懂，同时可将相关基础数据导出便于备案；

3、河南混凝土搅拌站系统采用GPRS或CDMA、3G、4G信号通讯，只要拌和站存在所需网络信号，即可采集完整的生产数据；

4、设备采集均为数据，实时性较高。依据实时数据可在时间发现生产问题，及时进行整改。

【鼎龙机械】为不同的机械设备需求的客户制定不同的产品，我们以好的产品为您提供服务，如有需要的，可以联系我们。

河南混凝土搅拌站常见的故障现象是什么呢？河南混凝土搅拌站的故障的解决的原因是什么呢？应该如何解决呢？现在由【鼎龙机械】的小编为您解答：

河南混凝土搅拌站异常启动，卸料门运行不稳定，搅拌机加注口跳闸，搅拌机噪声异常，搅拌机主机异常运行，搅拌机卸载门无信号关闭等。

(1) 更换相同型号的接近开关。 液压部件：液压站缺少液压油，请补充液压油，调节压力并检查排料门周围是否有积聚的物料，应及时进行清洁。

(2) 及时调整传动带的张力，及时调整搅拌刀的间隙，必要时更换搅拌刀。 应制定应急处理计划。

(3) 及时检查保护盖松动和轴承问题； 检查是否遵循润滑油； 保护环A / B是否有摩擦。

【鼎龙机械】我公司视质量为生产的基础，我们坚持用户至上的原则，我们一直遵循对每一台产品负责，对每一位用户负责的质量方针，我们竭诚的为客户进行服务。