

# 移门打磨机 打磨机 百瑞森德打磨机

产品名称	移门打磨机 打磨机 百瑞森德打磨机
公司名称	昆山百瑞森德机械装备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张铺镇亲和路780号
联系电话	18013209229

## 产品详情

昆山百瑞森德机械装备有限公司主要生产：异形打磨机、底漆打磨机、木工打磨机、实木打磨机、橱柜门打磨机、家居打磨机、打磨砂布等专业木工打磨设备及耗材，欢迎来电咨询！

使用打磨机前正确穿戴劳保防护用品；正确选择稳定供电电源，选择稳定的220V电压下工作业；运行前检先试机，检测运行是否正常平稳，使用完毕后，关闭电源，安全储存打磨机，打磨机，清理作业现场。按照打磨机规程操作行业规定，正确使用打磨机操作规程；打磨机操作规程规定了安全操作的相关规则，使用必须严谨参照。

砂光机又叫打磨机，昆山百瑞森德机械装备有限公司主要生产异形打磨机、底漆打磨机、木工打磨机、实木打磨机、橱柜门打磨机、家居打磨机、打磨砂布等专业木工打磨设备及耗材，欢迎来电咨询！

砂光机长时间使用后该怎么调整？

### 1、砂带摆动调整

由光电开关控制，调整其位置可以改变砂带摆动基准，一般离棍子边沿1cm

砂带左右保护纤维由两对光电管控制，基准在棍子边沿，移门打磨机，到此位置停机

### 2、显示调零

出厂前已经调零，在进行工作台平面度调整，输送带修磨、定厚辊修磨以后，必须对厚度数字显示归零

1. 定厚砂光一块样板，测量厚度，准确到0.1mm

2. 调整传感器高度，使数字显示与测量样板厚度一致

### 3. 拧紧螺母后再次检查一次数字显示

砂光机又叫打磨机，实木打磨机，昆山百瑞森德机械装备有限公司主要生产异形打磨机、底漆打磨机、木工打磨机、实木打磨机、橱柜门打磨机、家居打磨机、打磨砂布等专业木工打磨设备及耗材，欢迎来电咨询！

砂光机、打磨机的使用方法：

砂光机平台异常问题的判定和解决。

#### (1) 砂光机平台异常问题的判定。

查看传送带是否有异常，并消除隐患。

查看砂带的磨损情况是否相同，若不同要注意以后的工作方法。应均匀上料不可只上一边或多少不一。

把砂带拆下观察传动轮和被动轮是否有异常不平。后砂要注意石墨布是否有异常纹理和划痕，明显的高低不平。

用卡尺测板材厚度是否有异常不一。

#### (2) 若以上四点都正常，则需调整砂光平台平行螺丝，直到所砂光板材厚度相同为止。

移门打磨机-打磨机-百瑞森德打磨机(查看)由昆山百瑞森德机械装备有限公司提供。昆山百瑞森德机械装备有限公司(www.ksbrsd.cn)是江苏苏州,家具制造机械的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在百瑞森德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创百瑞森德更加美好的未来。